

(河川・ダム)様式 - 4

河川名	阿武隈川
事務所名	郡山出張所

場所	福島県本宮市地先 阿武隈川 左岸 67.85k付近	本宮水辺の楽校
----	------------------------------	---------

実施状況 ベンチの材木が腐食している



今後の対応

7月末までに腐食した箇所の撤去と再設置を予定

(河川・ダム)様式 - 4

河川名	阿武隈川
事務所名	郡山出張所

場所	福島県郡山市安積町日出山 阿武隈川 左岸 89.4k	日出山水辺の小楽校
----	-------------------------------	-----------

実施状況 (特定巡視による巡視員の点検及び職員による点検)



今後の対応

7月末までに腐食箇所を撤去を予定

河川名	須川(メアライ川)
事務所名	松川砂防出張所

場所	高湯第一砂防堰堤
----	----------

実施状況 高湯第一砂防堰堤上流の堆砂域法面に小崩落箇所あり



措置状況 立入禁止ロープの設置及び注意喚起看板の設置



(河川・ダム)様式 - 4

河川名	さくら湖
事務所名	三春ダム管理所

場所	福島県田村郡三春町大字西方地内外 三春ダム
----	--------------------------

実施状況 (三春町と合同で実施)



措置状況 本川前ダム  
(進入防止柵と生垣の間に隙間があったため、立入禁止の表示及び、ロープを設置し



(河川・ダム)様式 - 4

河川名	摺上川ダム
事務所名	摺上川ダム管理所

場所	福島県福島市飯坂町茂庭 地内 摺上川ダム	管理庁舎周辺
----	-------------------------	--------

実施状況 (福島市、NPO、茂庭地区町内会との合同点検)



措置状況

駐車場内のマンホール蓋が一部破損している

今後の対応

マンホール蓋を交換する。

今後の対応のため 写真無し

河川名	摺上川ダム
事務所名	摺上川ダム管理所

場所	福島県福島市飯坂町茂庭 地内 摺上川ダム	管理庁舎周辺
----	-------------------------	--------

実施状況 (福島市、NPO、茂庭地区町内会との合同点検)



措置状況

電気設備用のマンホール蓋が浮いている箇所がある。

今後の対応

土砂等のつまりを除去する。

今後の対応のため 写真無し

河川名	摺上川ダム
事務所名	摺上川ダム管理所

場所	福島県福島市飯坂町茂庭 地内 摺上川ダム	管理庁舎周辺
----	-------------------------	--------

実施状況 (福島市、NPO、茂庭地区町内会との合同点検)



措置状況

立入禁止箇所に車の進入痕あり。

今後の対応

車止め施設(写真のような岩)を増設する。

今後の対応のため 写真無し

河川名	摺上川ダム
事務所名	摺上川ダム管理所

場所	福島県福島市飯坂町茂庭 地内 摺上川ダム	管理庁舎周辺
----	-------------------------	--------

実施状況 (福島市、NPO、茂庭地区町内会との合同点検)



措置状況

禁漁看板の後ろ側の足が浮いている。

今後の対応

据え付け直して、足を固定する。

今後の対応のため 写真無し