

夏休み前の安全利用点検実施箇所一覧

福島河川国道事務所【郡山出張所管内】

点検実施予定日	河川名	施設名	点検結果	対応状況
H20.7.2 H20.7.11 H20.7.15	阿武隈川	乙字ヶ滝水辺の小楽校	問題ありませんでした	-
		日出山水辺の小楽校	ベンチの材木の腐食	腐食箇所の撤去及び再設置予定
		本宮地区 水辺の小楽校	ベンチの材木の腐食	腐食箇所の撤去予定
	釈迦堂川	釈迦堂川水辺の楽校	問題ありませんでした	-

福島河川国道事務所【伏黒出張所管内】

点検実施予定日	河川名	施設名	点検結果	対応状況
H20.7.9	荒川	荒川桜づつみ公園前高水敷	問題ありませんでした	-
		水林自然林自由広場	問題ありませんでした	-
		荒川クロスカントリーコース	問題ありませんでした	-
	阿武隈川	旧飯野町水辺の小楽校	問題ありませんでした	-
		旧東和町漕艇場	問題ありませんでした	-
		旧東和町水辺の小楽校	問題ありませんでした	-
		旧安達町水辺の小楽校	問題ありませんでした	-
		島山カヌーコース	問題ありませんでした	-
H20.7.8	広瀬川	県庁裏隈畔	問題ありませんでした	-
		川原ステージ	問題ありませんでした	-
	阿武隈川	旧梁川町水辺の小楽校	問題ありませんでした	-
		国見町水辺の小楽校	問題ありませんでした	-
		桑折町水辺の小楽校	問題ありませんでした	-
		旧伊達町水辺の小楽校	問題ありませんでした	-
		渡利水辺の楽校	問題ありませんでした	-

福島河川国道事務所【荒川砂防出張所管内】

点検実施予定日	河川名	施設名	点検結果	対応状況
H20.7.10	荒川	荒川第8砂防堰堤	問題ありませんでした	-
		荒川第2砂防堰堤管理用通路	問題ありませんでした	-
		荒川流路工	問題ありませんでした	-
	東鴉川	東鴉川第1,2砂防堰堤	問題ありませんでした	-
	荒川	荒川遊砂地	問題ありませんでした	-

福島河川国道事務所【松川砂防出張所管内】

点検実施日	河川名	施設名	点検結果	対応状況
H20.7.10	松川	松川流路工	問題ありませんでした	-
	天戸川	天戸第1砂防堰堤	問題ありませんでした	-
	須川(メアライ沢)	高湯第1砂防堰堤	堰堤上流の堆域砂法面に小崩落箇所あり	立入禁止ロープ及び注意喚起看板の設置

三春ダム管理所

点検実施予定日	河川名(溪流名)	施設名	点検結果	対応状況
H20.7.9	さくら湖	蛇石ピオトープ	問題ありませんでした	-
		石畑水生生物観察園	問題ありませんでした	-
H20.7.14		本川前ダム	進入防止柵と生垣との間に隙間あり	立入禁止のロープを設置し、注意喚起
H20.7.10		蛇沢前ダム	問題ありませんでした	
H20.7.9		貝山多目的運動広場	問題ありませんでした	-
		柴原多目的運動広場	問題ありませんでした	-
H20.7.14		曝気建屋	問題ありませんでした	-
		蛇石前ダム	問題ありませんでした	-
		入江曝気設備	問題ありませんでした	-
H20.7.9		ダムサイト展望広場	問題ありませんでした	-
		ダム堤体周辺地域	問題ありませんでした	-
H20.7.10		滝の平野外劇場	問題ありませんでした	-
		春田大橋周辺	問題ありませんでした	-
		牛糞前ダム	問題ありませんでした	-

摺上川ダム管理所

点検実施日	河川名(溪流名)	施設名	点検結果	対応状況
H20.7.14	茂庭っ湖	ダム管理庁舎周辺	駐車場内のマンホール蓋が一部破損	マンホールの蓋を交換する
		堤体天端通路	電気設備用のマンホール蓋が浮いている箇所あり	土砂等のつまりを除去する
			照明灯のボルトの緩みが1箇所あり	緩んでいる箇所を締め付ける
		広瀬地区	禁漁看板の後ろ側の足が浮いている	据え付け直して、足を固定する
		梨平地区	立入禁止の箇所に車の進入痕あり	車止め箇所を増設する
		名号地区	昔の工事用道路につながっている箇所あり	立入禁止看板を設置し、注意喚起する