




戸沢村蔵岡地区と語る会



現地視察

今回で10回目の開催であり、7月の出水被害があった箇所
の現地視察や地区の要望事項に関する意見交換会を行いました。

12月4日(水)
戸沢村蔵岡において、戸沢村役場や蔵岡地区住民の方々と新庄河川事務所との情報共有や意見交換会の場である「蔵岡地区と語る会」が開催されました。



意見交換会

水閘門操作員講習会



12月20日(金)

新庄市ゆめりあにおいて、鳥越出張所・鮭川出張所で排水樋管樋門の操作を担当されている操作員が参加する「水閘門操作員講習会」が行われました。

講習会は年1回開催し、樋管の点検整備についての講義や携帯電話を使った樋管情報管理システムの演習などを行い、出水時の対応を再確認しました。



樋管情報管理システム演習



油 流出事故に気をつけましょう！！

一般家庭のホームタンクや事業所のタンクから灯油などの油が漏れだして、河川などへ流れ出る事故が増えています。


注意してバルブを閉めたつもりでも、老朽化や腐食が原因で灯油が漏れる場合もあります。除雪中に重機で給油管を傷つけ、気付かないうちに流出しているケースもおきています。

このような事故が発生した場合は、油等の処理費用は、事故を起こした当事者が負担することになりますので、十分に注意しましょう。

事故を起こすと油の撤去に約50万円の費用がかかります。そして、その費用は事故を起こした**原因者**が責任を持って負担しなければなりません。

県内の油流出事故の発生件数

13年度は10月までに72件発生しております！！



- ☆ 給油の際はその場を離れない・目を離さない事。
- ☆ 落雪や除雪には注意しましょう
- ☆ 配管の破損を防ぐためには目印をつけましょう。
- ☆ 配管やホームタンクの定期点検を行いましょう。

※ 事故を起こした場合や事故を発見した場合は速やかにお近くの国や県の機関・市町村役場・消防署・警察署等へご連絡ください。

オイルフェンス組立設置訓練


10月22日(火)
最上川水系水質汚濁

対策連絡協議会は、大石田町大字岩ヶ袋地内の丹生川河川敷において、オイルフェンス組立設置等訓練を実施しました。

当日は、国土交通省・県・最上川流域市町村など関係者約100名が参加し、水質事故が多発する冬期間に備え、迅速な対応ができるように技術を取得する訓練を行いました。




◇工法紹介◇



半月工法

排水樋管や小河川等で、油の流出事故が発生した場合に、水路の出口にオイルフェンスを展開し、本川への流出を防護し、油を吸着マット等で回収します。



水路止工法

水路に土のうを積み、上下にパイプを設置し、下部のパイプできれいな水を流し、上部のパイプで油の回収をするとともに、オイルマット等でも回収します。

☆お問い合わせ先☆



鳥越出張所

〒996-0002 新庄市金沢字中村 1495-13
(TEL) 0233-22-6038
(FAX) 0233-22-0083

<http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou>

※ご感想や、河川に関するご意見や情報等
ありましたらお気軽にお寄せ下さい(^o^)

担当 遠藤・金田