

最上川・丹生川増水

台風10号の爪痕

8月30日～31日にかけて、台風10号の影響で岩手県や北海道を中心に記録な豪雨となり、各地で河川のはん濫や土砂災害が発生しました。

大石田出張所管内では、丹生川の岩ヶ袋水位観測所において30日午後5時40分にはん濫注意水位(2.40m)を超える2.45mまで水位が上昇しました。

最上川では、大石田水位観測所において31日午前0時10分に、はん濫注意水位(13.80m)に迫る13.45mまで水位が上昇しましたが、その後減少し、管内で浸水や冠水被害は発生しませんでした。ただ、最上川の支川である丹生川において、下記のとおり河岸の被災が2箇所が発生したため、応急対応を実地しました。

大石田出張所管内での主な被災箇所の応急対応状況

最上川中流丹生川 河岸洗掘箇所の応急対応状況

[平成28年9月3日16時現在]

・丹生川 1.6k右岸



[既設護岸端部被災箇所 着工前]



[既設護岸端部被災箇所 応急対応完了]

最上川中流丹生川 河岸洗掘箇所の応急対応状況

[平成28年9月6日12時現在]

丹生川 0.2k左岸



[着工前]



[応急対応完了]

<管内の対応状況> ※管内26樋管

(出勤樋管) 8樋管

大向第二・横山第四・芦沢第一・大石田第五
川前第二・芦沢第三・海谷・大向

(樋管のゲート操作) 1樋管

芦沢第一

深夜に対応していただいた観測員の方々
どうもありがとうございました。


樋管とは・・・?

堤防を横断する水路の事を樋管、樋門又は水門といいます。



ボート巡視

ボート船上より最上川の巡視を行いました。通常の河川巡視は、パトロール車や徒歩で堤防からの点検を行いますが、このボート巡視では地上から発見しにくい箇所を見ることができる重要な作業のひとつになります。巡視区間：村山市赤石～舟形町堀内 約3.2km



河岸崩壊・流木確認



橋脚確認

知っていますか？

災害時によく耳にする言葉…

もしもの時のために、しっかり覚えておこう！

河川の授業 PART③

えりちゃんの



みなさんは、この度の台風10号の際に、TVやラジオなどであらゆる情報を仕入れたと思います。中には、聞きなれない言葉を耳にされた方もいたのでは？

今まで、他人事と思っていた台風が、わたしたちの地域にも頻繁に襲いかかってくるようになりました。災害時の洪水予報・水防警報等の言葉の意味を知っておくのも、自分たちの命を守るために大切な事です！ここで、それらの意味について皆さんに分かりやすくご説明いたしますね。


ニュースでこんな言葉が流れてきたら・・・

台風10号の時によく聞いたこの言葉の意味って？

洪水予報・水防警報って？

河川の洪水時に、迅速な避難を支援するため 気象台と共同で『洪水予報』を発表します。また、洪水被害を軽減させる水防活動のため『水防警報』を発令します。

『洪水予報』や『水防警報』は基準観測所の水位に基づいて発表されます。



避難準備情報…

住民に対して避難情報呼びかけるとともに、高齢者や障がい者などの災害時要援護者に対して、早めの段階で避難行動を開始する事を呼びかけるものです。

避難勧告…

災害によって被害が予想される地域の住民に対して、避難を勧めるものです。

避難指示…

住民に対し、避難勧告よりも強く避難を求めるものです。避難勧告よりも急を要する場合や、人に被害が出る危険性が非常に高まった場合に発表します。ただちに避難行動を開始するよう呼びかけるものです。

※これらは、**市町村から発令されます。**
情報収集と早めの避難を心がけるようにしてください。

～9.10月の予定～

- ・堤防の除草作業
- ・村山地区第1回安全パトロール
- ・オイルフェンス設置訓練

【発行】

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所 大石田出張所
(担当: 田子内・木内)

〒999-4113 大石田町大字今宿字鷺の原 466-2
(TEL)0237-35-2024 (FAX)0237-35-2354



ホームページも見てください！

新庄河川

検索

<http://www.thr.mlit.go.jp/shinjiyou>