




# よんろく通信

発行  
国土交通省東北地方整備局  
秋田河川国道事務所  
角館国道維持出張所  
平成29年12月5日発行  
【第59号】

## 冬道の通行にご注意下さい!

### ～国道46号の注意箇所まとめ～



#### ①仙岩道路

仙岩道路は標高が高いため降雪量が多く、路面も凍結しやすい箇所。特に盛岡側から秋田側は約8kmに渡る下り坂と急カーブが続くため、速度超過・スリップに注意。



#### ②田沢湖刺巻(大道川)の急カーブ

JRと国道46号が交差して通る箇所、大きくカーブしている。特に、速度が出たままカーブに突入してのスリップに注意。



#### ③角館バイパス終点の交差点(西長野月見堂)

この交差点には信号が無く、出会い頭の衝突が発生している。季節に関わらず走行に注意が必要な箇所。



#### ④仙北市・大仙市の市境付近

この箇所は風の通り道になっており、路面凍結しやすい。秋田側から盛岡側への走行の際は下りカーブでのスリップに注意。



#### ⑤大仙市協和稲沢の防雪柵設置箇所

この箇所は通行に支障となるものが特にない箇所でも走りやすいため、速度超過に注意。



#### ⑥大仙市協和荒川

この付近は急勾配や急カーブが続く箇所のため、スリップが発生しやすいので注意。



除雪には全力で取り組みますが、自然が相手のため【冬道は常に変化する】という意識で、時間と速度にゆとりを持ち、安全に走行いただくようお願いいたします。