



【工事現場位置図】



一関遊水地長島水門新設工事

平成27年11月5日(木)に、長島水門新設工事において本体コンクリート約29,000m³のうち約1,100m³をポンプ車3台で打設が行われました。大林水門と同様に今後は月2回程度のペースで打設し、平成29年春まで打設が続く予定です。

工事期間中は、工事車両の出入りが多いため付近を通行される皆様には何かとご不便をお掛けしますが、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

▼本体コンクリート初打設状況



11月に入り暖房器具を使い始めた方も多くいらっしゃると思いますが、毎年のお願いになりますが、灯油などの油類を、河川へ流出させてしまう「油流出事故」を発生させないよう、ご注意をお願いします。

「油が流出してしまうと」

■河川より、水道や各種用水などに取水ができなくなり、多くの方面に大きな影響を及ぼします。

「原因者に回収費用を請求することになります」

■事故が発生すると、油の回収、オイル吸着物の設置等多くの人手をかけて対応に当たります。その費用は原因者に負担いただくことになります。

油漏れを防ぐための心掛け

屋根からの落雪や除雪時に注意

その場を離れない
目を離さない
ホームタンクなどから灯油を小分けする時は絶対にその場を離れない。

定期点検を怠らない
配管やホームタンクの定期点検に努めましょう。

屋根からの落雪や除雪作業で、ホームタンクや給油管が破損していないか注意しましょう。

配管の場所には目印を
配管の破損を防ぐために目印を貼ったり、配管の場所が書でわからなくならないように目印を立てておきましょう。

回収・処理に要した費用は原因者の負担となります！

油流出を発見したらすぐに
消防署・警察署・市町村
または県の機関へ連絡を!
速やかな対応が被害拡大を防ぎます!

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会 上流支局
 国土交通省岩手河川国道事務所河川管理課 0191-23-4780-2 0191-624-3131

盛岡出張所 019-638-0368 水沢出張所 0197-24-4173 一関出張所 0191-23-2435

油流出事故にご注意!

タンクからの

◆編集後記◆積雪のニュースが聞かれるようになってきました。車通勤している皆さんは、タイヤ交換は終わっていますか？これからの時期は、道路状態が悪くなります。時間に余裕を持って安全運転で通勤して下さい。(Y)