

もいかわ通信

平成30年度 第132号
12月20日 発行
岩手河川国道事務所 盛岡出張所
〒020-0862
盛岡市東仙北一丁目11-11
TEL 019-636-0444

水門等水位観測員講習会を行いました！

12月10日（月）、盛岡タカヤアリーナにて盛岡出張所管内の「水門等水位観測員講習会」が行われました。盛岡出張所管内には、71箇所の樋門・樋管・陸閘があり、85名の水位観測員が活動しています。水位観測員の主な仕事は、台風や大雨などで河川の水位が上昇した時、川の水が民家の方へ流れるのを防ぐ為に30分毎に水位の観測を行い、必要に応じて樋門・樋管・陸閘の操作をすることです。今年度も何回かこうした対応をお願いしました。雨風が強い中、観測員の皆さんが昼夜を問わず活動してくれることで、被害を少なくすることができています。

また、こうした緊急時に樋門などが動かない！ということがないように、毎月樋門などの点検も行っています。不具合等がないかを定期的に点検しておくことで、いざという時にしっかり対応ができるのです。

講習会では、新任観測員7名の紹介、施設の操作や点検時における注意点の確認や情報交換も行いました。今後の活動に向けてとても貴重な時間となりました。




油流出事故にご注意！！

きれいな川を守る
油漏れを防ぐための心掛け



**その場を離れない
目を離さない**
ホームタンクなどから灯油を小分けする時は絶対にその場を離れない。

**定期点検を
怠らない**
配管やホームタンクの定期点検に努めましょう。



**屋根からの
落雪や
除雪時に注意**
屋根からの落雪や除雪作業で、ホームタンクや給油管が破損していないか注意しましょう。

**配管の場所
には目印を**
配管の破損を防ぐために雪囲いをしたり、配管の場所が雪でわからなくならないように目印を立てておきましょう。

**回収・処理に要した
費用は原因者の
負担となります！**



【油の回収作業の様子】

油流出を発見したらすぐに
**消防署・警察署・市町村
または県の機関へ連絡を！**
速やかな対応が被害拡大を防ぎます！

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会 上流支局
国土交通省岩手河川国道事務所河川管理課 盛岡市上田4丁目2-2 ☎019-624-3131
盛岡出張所 ☎019-636-0444 水沢出張所 ☎0197-24-4173 一関出張所 ☎0191-23-2435
盛岡市東仙北1丁目11-11 奥州市水沢区東大通り17番2-14 一関市昭和寺字石ノ瀬165-61

最近、油流出事故が増えています！

下の写真は、最近起こった油流出事故の様子です。水面に浮かぶ、真っ黒な油や油膜が見えます。

