

# 被災状況

平成18年9月1日 13:00現在

地震発生 平成18年9月1日(金) 9:30発生  
 震源地 宮城県沖  
 震源の深さ 約30km  
 地震規模 M8.0  
 各地震度 6強

	担当出張所名	種別	箇所名	地点等	被災状況	復旧状況
直轄河川	盛岡出張所	河川(堤防)	北上川(見前堤防)	130.4k~ 130.4k+100m (右岸)	堤防天端に縦断ひび割れ発生 L=100m、W=5cm、d=100cm、n=2条	15:30応急復旧完了予定
	水沢出張所	河川(堤防)	北上川(二渡堤防)	47.6k+150m~ 47.8k+0m 左岸	堤防天端に縦断ひび割れ発生 L=50m、W=5cm、d=50cm、n=2条 堤防川側法面に縦断ひび割れ発生 L=50m、W=10cm、d=50cm、n=1条	13:30応急復旧完了予定 別添詳細図有り
直轄道路	二戸国道維持出張所	国道4号・ 法面	二戸市石切所字火行塚 地内	610k300 (下り)	・切土区間において、W=15m、 L=18mに渡り法面崩落 ・下り車線側が通行不能。	13:00応急復旧完了及び交通解放済
	盛岡国道維持出張所	国道4号・ 法面	岩手郡滝沢村大字滝沢 字砂込 地内	547K150 (下り)	・盛土高8mの区間において、W=18m、 L=20mに渡り法面崩落。 ・片側2車線のうち、1車線が通行不能。	13:00応急復旧完了及び交通解放済 別添詳細図有り
	盛岡西国道維持出張所	国道46号・ 法面	岩手郡雫石町橋場字 坂本山 地内	29K460 (上り)	・切土区間において、W=25m、 L=15mに渡り法面崩落 ・下り車線側が通行不能。人身事故なし。	13:00応急復旧完了及び交通解放済
	水沢国道維持出張所	国道4号・ 法面	奥州市前沢町字照井館 地内	453K100~ 453K150 (下り)	・切土高10mの区間において、H=4m、 平均厚30cm(最大50cm)の法面崩落。 ・歩道部への堆積のみで、車道及び一般 交通への影響なし。 ・人身事故なし。	13:00応急復旧完了済
直轄砂防	(砂防)				*施設点検の結果、異常なし	