【防災情報】青森河川国道事務所 地震災害情報(第23報)

3月11日14時46分頃に三陸沖を震源とする地震により、青森河川国道事務所では3月1 3日10時30分より、災害対策支部(警戒体制)に移行し対応しておりましたが、道路巡回の 5果異常は認められず、馬淵川においては本日の施設詳細点検による被災地の応急復旧工 てしたため、3月13日17時30分に

引き続き、河川及び道路の情報に十分ご注意ください。

1. 地震の概要

震源:三陸沖 震源深さ:約24km

規模:M8.8

震度:青森県三八上北 震度5強

青森県津軽北部、青森県津軽南部、青森県下北 震度4

【3月11日20時37分】 震源:岩手県沖 震源深さ:約30km 規模:M6.4

震度:青森県津軽北部、青森県三八上北、青森県下北 震度4

【3月12日4時47分】震源:秋田県沖 震源深さ:約10km 規模:M6.4 震度:青森県津軽北部、青森県津軽南部 震度4

【3月12日23時43分】 震源:岩手県沖 震源深さ:約30km 規模:M6. 1

震度:青森県東北町 震度4

2. 注意報、警報

平成23年3月11日14時49分 津波警報(青森県太平洋沿岸)、津波注意報(青森県日本海沿岸) 平成23年3月11日15時14分 大津波警報(青森県太平洋沿岸)、津波警報(青森県日本海沿岸) 平成23年3月11日16時08分 大津波警報(青森県太平洋沿岸)(青森県日本海沿岸) 平成23年3月12日13時50分 津波注意報に切り替え(青森県日本海沿岸) 平成23年3月12日20時20分 津波警報に切り替え(青森県太平洋沿岸) 平成23年3月12日20時20分 津波警報に切り替え(青森県太平洋沿岸) 平成23年3月12日20時20分 津波警報に切り替え(青森県太平洋沿岸) 平成23年3月12日 7時20分 津波注意報解除 (青森県大平洋沿岸、陸奥湾)

平成23年3月13日 7時30分 津波注意報に切り替え(青森県太平洋沿岸)

3. 体制

河川の体制 警戒体制(平成23年3月11日 14時46分) 河川の体制 非常体制(平成23年3月11日 15時14分) 河川の体制 警戒体制(平成23年3月13日 10時30分) (平成23年3月13日 17時30分) 河川の体制 意体制 道路の体制 警戒体制 (平成23年3月11日 14時50分) 道路の体制 非常体制 (平成23年3月11日 15時14分) 道路の体制 警戒体制(平成23年3月13日 8時30分) 17時30分) 道路の体制 注意体制 (平成23年3月13日

4. 河川巡視状況 平成23年3月13日

岩木川河川巡視(9時21分現在)

・河口部付近:異常なし

・上流部(板柳町~弘前市):異常なし

・下流部(河口部付近以外):異常なし

川(浅瀬石川、平川):異常なし

馬淵川河川巡視(17時OO分現在)

巡視(一次点検)終了。

・馬淵大堰については、詳細点検を終了。 ・被災箇所の詳細点検については、別紙-1のとおり。

・応急復旧工完了。

5. 道路巡回状況(平成23年3月13日16時19分現在)

異常なし 津軽自動車道 国道4号 管内全線 異常なし 国道フ号 管内全線 異常なし 岩手県境~十和田市洞内 : 異常なし 国道45号 国道104号 下長交差点~南部町剣吉 :異常なし 八戸南環状道路・八戸南道路 :異常なし

6. その他

- 1)災害対策車派遣状況 青森県三八地域県民局からの要請により、照明車2台を派遣。
 - •稼働状況
 - 3/11~12
 - 小中野中学校避難所(夜間の照明確保のため) 長根運動公園(自衛隊による緊急支援物資配布時の照明確保のため) 長根運動公園(19:00頃到着予定) 12~13
- 2)河川及び道路の情報は、インターネット上でも見ることが出来ます。 青森河川国道事務所 http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/disaster/disdoc.htm

〈発表記者会:青森県政記者会・建設関係専門紙・津軽新報社〉 問い合わせ先

東北地方整備局 青森河川国道事務所 国土交通省 青森市中央三丁目20-38

TELO17-734-4521 (直通)

河川関係 荒木 勝彦(内線204) 副 所 長

調査第一課長 修(内線351) 福田

道路関係 所 永井 浩泰(内線205) 道路管理第一課長 齋藤 好広(内線431)

馬淵川被災箇所一覧

別紙−1

※修正・追加箇所は下線

3月 13日 17時00分現在

番	水系名	河川名	左右岸	位置	施設名	被災状況対応状	
1	馬淵川	馬淵川	右岸	0.0K		川裏坂路損傷 詳細調査中 <u>(応急復旧工は、津</u> 予定)	
2	馬淵川	馬淵川	右岸	2.6K	馬淵大堰	馬淵大堰魚道転落防止柵破損 <u>馬淵大堰戸当り4門変形</u> <u>馬淵大堰1, 2, 4号開度計ワイヤー固定金具</u> <u>破損</u>	
3	馬淵川	馬淵川	左岸	0.0K	堤防	川表法面洗掘 延長L=約60m 詳細調査完了、兼用道路(八戸i 行 <u>(応急復旧工は、津波注意報</u>	市道)の為、片側通 解除後に予定)
4	馬淵川	馬淵川	左岸	0.2K	堤防	川裏法面損傷(2.0m×1.5m) (応急復旧工は、津波注意報解	除後に予定)
5	馬淵川	馬淵川	右岸	5.2K+090m	堤防	天端クラック2箇所 (クラック幅2cm、長さL=12.5m L=17.0m、最大深 さ33cm)	4時15分(シート張)

馬淵川被災箇所位置図

