

【防災情報】大 雨 に 伴 う 防災情報（第13報）

秋田河川国道事務所管内では、大雨の影響により**災害対策支部（非常体制）**を設置し、異常時巡回（河川・道路）をしておりますが、**国道7号由利本荘市芦川地内において土砂崩落**がありましたが、応急復旧完了し**交通開放しました。**
子吉川と石沢川合流点付近で堤防（石沢川）が決壊した模様です。詳細については、調査中です。
今後の河川及び道路の情報に十分注意願います。

1. 水位情報（24日 14:00現在）

【子吉川】・明法水位観測所：5.73m（下降中）

＜水防団待機水位1.50m、はん濫注意水位2.20m、避難判断水位4.20m、はん濫危険水位4.50m＞
・二十六木水位観測所：6.83m

＜水防団待機水位3.30m、はん濫注意水位4.00m、避難判断水位5.60m、はん濫危険水位5.80m＞

【石沢川】・鮎瀬水位観測所：6.30m

＜水防団待機水位3.30m、はん濫注意水位4.00m、避難判断水位5.60m、はん濫危険水位5.80m＞

【雄物川下流】・椿川水位観測所：7.18m（上昇中）

＜水防団待機水位5.60m、はん濫注意水位6.60m、避難判断水位8.00m、はん濫危険水位8.20m＞

※水防団待機水位・・・水防団待機の目安となる水位

はん濫注意水位・・・水防団出動の目安となる水位

2. 事務所の体制

【河川】 平成23年6月23日 23時50分 注意体制
平成23年6月24日 1時20分 警戒体制
平成23年6月24日 4時20分 非常体制

【道路】 平成23年6月23日 20時00分 注意体制
平成23年6月24日 0時00分 警戒体制

3. 所管施設の被災状況

【河川施設】・子吉川左岸 由利本荘市黒沢地内 堤防越水（L=20m、W=3m）
・子吉川左岸 由利本荘市森子地内 堤防越水（L=1,000m）
・子吉川と石沢川合流点付近（石沢川） 決壊 ※詳細については調査中。

【道路施設】国道 7号 由利本荘市芦川地内 法面一部土砂崩落 **応急復旧済み**

4. 所管施設の点検状況

【河川施設】

・雄物川下流管内（河口～大仙市協和）：異常時巡回中。

・子吉川管内：異常時巡回中。

【道路施設】

・国道7号（にかほ市象潟～八郎潟町）：異常時巡回の結果、通行に支障なし。

・国道13号（大仙市協和～秋田市）：異常時巡回の結果、異常なし。

・国道46号（仙岩トンネル～大仙市協和）：異常時巡回の結果、異常なし。

・日本海沿岸東北自動車道（日沿道）：異常時巡回の結果、異常なし。

（にかほ市～岩城IC）

5. その他

- ・由利本荘市田尻地内 排水のための排水ポンプ車、稼働中。
- ・由利本荘市下大野地区、上大野地区、赤沼下地区、二十六木地区、土谷地区、谷地地区、川口地区に避難勧告。（457世帯、1,265人）

〈記者発表先：秋田県政記者会〉

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所

TEL 018-823-4167（事務所代表）

河川関係 副所長（河川担当）高橋 淳（内線204）

調査第一課長 天野 厚毅（内線351）

道路関係 副所長（道路担当）斉藤 文憲（内線205）

道路管理第一課長 渡邊 好和（内線431）