

**【防災情報】大雨に伴う
防災情報（第28報）**

秋田河川国道事務所管内では、大雨の影響により**災害対策支部（非常体制）**を設置し、異常時巡回（河川）をしております。
子吉川と石沢川合流点付近で堤防（石沢川）が決壊した模様です。詳細については、調査中です。

雄物川下流については、椿川水位観測所で、はん濫危険水位を下回りましたが、引き続き低い土地においては、浸水の恐れがありますので、今後の河川情報に十分注意願います。

1. 水位情報（25日 5:00現在）

【子吉川】・明法水位観測所：1.09m（下降中）

<水防団待機水位1.50m、はん濫注意水位2.20m、避難判断水位4.20m、はん濫危険水位4.50m>
・二十六本水位観測所：2.91m（下降中）

<水防団待機水位3.30m、はん濫注意水位4.00m、避難判断水位5.60m、はん濫危険水位5.80m>

【石沢川】・鮎瀬水位観測所：2.05m（下降中）

<水防団待機水位3.30m、はん濫注意水位4.00m、避難判断水位5.60m、はん濫危険水位5.80m>

【雄物川下流】・椿川水位観測所：8.17m（下降中 **はん濫危険水位を下回りました。**）

<水防団待機水位5.60m、はん濫注意水位6.60m、避難判断水位8.00m、はん濫危険水位8.20m>

雄物川下流では椿川水位観測所で、**はん濫危険水位を下回りましたが、引き続き、**
新波、女米木地区で浸水する恐れがあるため、秋田市で避難勧告を行い、連携して
安全の確保に努めています。降雨は収まっても、水位は上昇することがありますの
で注意願います。

2. 事務所の体制

【河川】	平成23年6月23日	23時50分	注意体制
	平成23年6月24日	1時20分	警戒体制
	平成23年6月24日	4時20分	非常体制

【道路】	平成23年6月23日	20時00分	注意体制
	平成23年6月24日	0時00分	警戒体制
	平成23年6月24日	17時00分	体制解除 ※今後、降雨の見込みが無いため

3. 所管施設の被災状況

【河川施設】・子吉川左岸 由利本荘市黒沢地内 堤防越水（L=20m、W=3m）
・子吉川左岸 由利本荘市森子地内 堤防越水（L=1,000m）
・子吉川と石沢川合流点付近（石沢川） 決壊 ※詳細については調査中。

4. 所管施設の点検状況

【河川施設】
・雄物川下流管内（河口～大仙市協和）：異常時巡回中。
・子吉川管内：異常時巡回中。

5. その他

・由利本荘市森子地内 排水のための排水ポンプ車、稼働中。
・秋田市雄和地区ほかに避難勧告。（403世帯、1,149人）
〈記者発表先：秋田県政記者会〉

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所
TEL 018-823-4167（事務所代表）
河川関係 副所長（河川担当）高橋 淳（内線204）