

**【防災情報】大 雨 に 伴 う
防災情報（第34報）**

秋田河川国道事務所管内では、大雨の影響により**災害対策支部（非常体制）を設置し、異常時巡回（河川）をしております。**
子吉川と石沢川合流点付近で決壊した堤防（石沢川）の応急復旧に着手しました。

雄物川下流については、椿川水位観測所で、避難判断水位を下回りましたが、引き続き河川に近づく際は注意して下さい。

今後の河川情報に注意して下さい。

1. 水位情報（25日 12:00現在）

【子吉川】・明法水位観測所：**0.64**m（下降中）

＜水防団待機水位1.50m、はん濫注意水位2.20m、避難判断水位4.20m、はん濫危険水位4.50m＞
・二十六木水位観測所：**1.78**m（下降中）

＜水防団待機水位3.30m、はん濫注意水位4.00m、避難判断水位5.60m、はん濫危険水位5.80m＞

【石沢川】・鮎瀬水位観測所：**1.27**m（下降中）

＜水防団待機水位3.30m、はん濫注意水位4.00m、避難判断水位5.60m、はん濫危険水位5.80m＞

【雄物川下流】・椿川水位観測所：**7.40**m（下降中）

＜水防団待機水位5.60m、はん濫注意水位6.60m、避難判断水位8.00m、はん濫危険水位8.20m＞
雄物川下流では椿川水位観測所で、避難判断水位を下回りましたが、水位が高い状態が続いていますので、河川に近づく際は注意して下さい。

2. 事務所の体制

【河川】 平成23年6月23日 23時50分 注意体制
平成23年6月24日 1時20分 警戒体制
平成23年6月24日 4時20分 非常体制

【道路】 平成23年6月23日 20時00分 注意体制
平成23年6月24日 0時00分 警戒体制
平成23年6月24日 17時00分 体制解除 ※今後、降雨の見込みが無いため

3. 所管施設の被災状況

【河川施設】・子吉川左岸 由利本荘市黒沢地内 堤防越水（L=20m、W=3m）
・子吉川左岸 由利本荘市森子地内 堤防越水（L=1,000m）
・子吉川と石沢川合流点付近（石沢川） 決壊（**約L=100m**）
10時30分応急復旧作業着手、11時15分排水ポンプ車稼働。

4. 所管施設の点検状況

【河川施設】
・雄物川下流管内（河口～大仙市協和）：異常時巡回中。
・子吉川管内：異常時巡回中。

5. その他

・秋田市雄和地区ほかに出されていた避難勧告は11時15分解除となりました。

〈記者発表先：秋田県政記者会〉

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所
TEL 018-823-4167（事務所代表）
河川関係 副所長（河川担当）高橋 淳（内線204）