

大雨による防災情報【第6報】

平成23年8月18日12時15分現在
赤字箇所は第5報以降の追加、更新箇所

1. 新庄河川事務所の災害対策支部体制

体制		発令(切替)日時	体制発令(切替)理由
洪水	注意体制	平成23年8月18日(木) 5時00分	鮭川・八千代橋水位観測所において、水防団待機水位を超えたため。
	警戒体制	平成23年8月18日(木) 6時20分	鮭川・八千代橋水位観測所において、はん濫注意水位を超え、なお上昇するお恐れがあるため。
土砂災害	注意体制	平成23年8月18日(木) 3時00分	鮭川流域において、連続雨量が80mmを超えたため。
	警戒体制	平成23年8月18日(木) 6時00分	鮭川流域において、連続雨量が120mmを超えたため。

2. 河川水位・砂防雨量情報

2-1 河川水位情報

水系名	河川名	観測所名(所在地)	8月18日 12時00分現在			観測所の基準水位			
			水位	レベル	状況	水防団待機水位	はん濫注意水位	避難判断水位	はん濫危険水位
最上川	鮭川	八千代橋水位観測所(真室川町大沢)	4.58m	2	下降中	3.0m	4.0m		
最上川	鮭川	真木水位観測所(鮭川村佐渡)	3.81m	2	下降中	2.5m	3.5m	6.0m	6.9m
最上川	金山川	平岡橋水位観測所(真室川町平岡)	2.14m	1	上昇中	1.8m	2.5m	3.1m	3.5m



2-2 砂防雨量情報

水系名	流域名	観測所名(所在地)	8月18日 12時00分現在		状況	観測所の基準雨量 連続雨量(時間雨量)		備 考 (最大時間雨量)
			時間雨量	累加雨量		注意体制	警戒体制	
最上川	鮭 川	小又雨量観測所 (真室川町大沢)	5mm	211mm	降雨継続中	80mm	120mm (40mm/h)	
最上川	寒河江川	志津雨量観測所 (西川町志津裏)	19mm	96mm	降雨継続中	80mm	120mm (40mm/h)	
最上川	角 川	柴倉山雨量観測所 (戸沢村古口)	14mm	97mm	降雨継続中	80mm	120mm (40mm/h)	
最上川	立谷沢川	肝煎雨量観測所 (庄内町肝煎)	9mm	171mm	降雨継続中	80mm	120mm (40mm/h)	
赤 川	赤 川	枅形雨量観測所(県) (鶴岡市大鳥枅形)	12mm	165mm	降雨継続中	80mm	120mm (40mm/h)	

※(気)＝気象庁アメダス、(県)＝山形県

3. 水防警報の発令状況

水系名	河川名	基準観測所	号数	種別	発表日時	活動区間	水防管理団体
最上川	鮭 川	真木	1	準備	8月18日 6時55分	左岸： 八千代橋 ～ 最上川合流点 右岸： 八千代橋 ～ 最上川合流点	真室川町、鮭川村、戸沢村、新庄市
最上川	鮭 川	真木	2	出動	8月18日 8時05分	左岸： 八千代橋 ～ 最上川合流点 右岸： 八千代橋 ～ 最上川合流点	真室川町、鮭川村、戸沢村、新庄市
最上川	金山川	平岡橋	3	準備	8月18日 10時10分	左岸： 凝山橋 ～ 真室川合流点 右岸： 凝山橋 ～ 真室川合流点	真室川町、金山町

8. 今後の予定・見通し

河川については、巡視・点検を実施中です。現在のところ、河川管理施設等の被害はありません。
砂防については、降雨がやみ巡視の安全が確認され次第、点検を実施します。

新庄河川事務所管内 最上川支川鮭川増水状況図

