

**【防災情報】前線に伴う降雨による
河川防災情報（第6報）**

秋田河川国道事務所管内では、前線に伴う大雨の影響により災害対策支部（警戒体制）を設置しておりますが、**はん濫注意水位を下回り、大きな降雨が予想されないことから、災害対策支部を注意体制に移行します。**現在の状況を下記のとおり報告します。
今後の河川情報に十分注意願います。

1. 水位情報（18日 20:00現在）

【子吉川】

- ・矢島水位観測所：**2.87m（上昇中）**

＜水防団待機水位2.90m、はん濫注意水位4.10m＞

- ・明法水位観測所：**1.56m（下降中）**

＜水防団待機水位1.50m、はん濫注意水位2.20m、避難判断水位4.20m、はん濫危険水位4.50m＞

- ・二十六木水位観測所：**3.50m（下降中）**

＜水防団待機水位3.30m、はん濫注意水位4.00m、避難判断水位5.60m、はん濫危険水位5.80m＞

【石沢川】

- ・鮎瀬水位観測所：**3.20m（下降中）**

＜水防団待機水位2.5m、はん濫注意水位3.4m、避難判断水位4.20m

※水防団待機水位・・・水防団待機の目安となる水位

はん濫注意水位・・・水防団出動の目安となる水位

2. 事務所の体制

【河川】

平成23年 8月18日 9時40分 注意体制

平成23年 8月18日 10時30分 警戒体制

平成23年 8月18日 13時10分 非常体制

平成23年 8月18日 17時00分 警戒体制

平成23年 8月18日 20時10分 注意体制へ移行

3. 所管施設の被災状況

【河川施設】

- ・子吉川左岸 由利本荘市森子地内 堤防漏水（約100m）
釜段工法終了

- ・子吉川左岸 由利本荘市黒沢地内 堤防漏水（約100m）
釜段工法終了

4. 所管施設の点検状況

【河川施設】

- ・子吉川管内：現在、異常無し。**なお、明日に再度、子吉川管内の施設点検を実施する予定です。**

5. 今後の見通し

- ・今後も、防災情報に注意願います。

〈記者発表先：秋田県政記者会〉

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所
TEL 018-823-4167（事務所代表）
河川関係 副所長（河川担当）柴田 富士男（内線204）
調査第一課長 齊藤 正道（内線351）