

台風8号の接近に伴う降雨による防災情報(第 11 報)

新庄河川事務所では、7月9日17時20分に災害対策支部(警戒体制・砂防)及び7月10日4時00分に災害対策支部(警戒体制・河川)を設置し警戒にあたっておりますが、大石田水位観測所の水位が氾濫注意水位を下回ったため、7月10日4時20分発令の水防警報(出動)を解除しました。

1. 新庄河川事務所の体制

- 7月9日(水)15時40分 災害対策支部(注意体制・砂防)設置
- 7月9日(水)17時20分 災害対策支部(警戒体制・砂防)に移行
- 7月9日(水)22時30分 災害対策支部(注意体制・河川)設置
- 7月10日(木)4時00分 災害対策支部(警戒体制・河川)に移行

2. 砂防情報(7月11日3時50分現在) 参考資料-1 参照

[赤川流域]

ますがた
杣形雨量観測所 連続雨量 219mm(降雨継続中)

[寒河江川流域]

ひぐれさわ
日暮沢雨量観測所 連続雨量 187mm(降雨継続中)

[立谷沢川流域]

がっさん
月山雨量観測所 連続雨量 127mm(降雨継続中)

[鮭川流域]

こまた
小又雨量観測所 連続雨量 102mm(降雨継続中)

[角川流域]

しばくらやま
柴倉山雨量観測所 連続雨量 91mm(降雨継続中)

※災害対策支部(砂防)設置基準

注意体制:連続雨量 80mm に達し土砂災害の恐れがある場合

警戒体制:連続雨量 120mm に達し土砂災害の恐れがある場合

時間雨量 40mm に達し土砂災害の恐れがある場合

3. 河川情報(7月11日3時50分現在) 参考資料-2 参照

河川名	観測所名	現在の水位	状況	水防団 待機水位 (レベル1)	氾濫注意水位 (警戒水位) (レベル2)	避難判断水位 (レベル3)	氾濫危険水位 (危険水位) (レベル4)
最上川中流	大石田	13.73m	下降中↓	12.50m	13.80m	16.20m	16.90m
	堀内	4.87m	下降中↓	3.40m	4.40m	6.90m	7.70m
	古口	4.45m	下降中↓	3.30m	5.50m	6.90m	8.10m

水防警報発令状況

河川名	基準観測所	発令日時・内容	対象区間	該当市町村
最上川中流	大石田	7月9日 23:00 (準備)	最上川 左岸: 沢の目川合流点から丹生川合流点まで 右岸: 沢の目川合流点から丹生川合流点まで 丹生川 左岸: すいか橋から最上川合流点まで 右岸: すいか橋から最上川合流点まで	大石田町
		7月10日 4:20 (出動)		
		7月11日 3:50 (解除)		
	堀内	7月10日 2:00 (準備)	最上川 左岸: 丹生川合流点から鮭川合流点まで 右岸: 丹生川合流点から鮭川合流点まで 最上小国川 左岸: 山形県最上郡舟形町富田(1.0km)から最上川合流点まで 右岸: 山形県最上郡舟形町長者原(1.0km)から最上川合流点まで	大石田町、尾花沢市、舟形町、大蔵村、新庄市、戸沢村
		7月10日 6:50 (出動)		

4. 巡視、点検状況

・河川: 10日5時35分から巡視開始。現在点検中。

・砂防: 10日6時00分から点検開始。現在点検中。

※なお、月山地区の地すべり箇所については「最上川・赤川水系砂防ボランティア協会」から2名の協力をいただき、点検を実施しました。

5. 今後の見通し


引き続き河川の水位が上昇する恐れがありますので、今後の気象情報等にご注意願います。

問い合わせ先	
国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所 山形県新庄市小田島町5-55 TEL:0233-22-0262	
副所長(河川)	阿部 富雄(内線204)
副所長(砂防)	佐藤 勝美(内線205)

雨量観測所位置図(砂防)

赤字:連続雨量が80mmを超過した雨量観測所

囲み:連続雨量が120mmを超過した雨量観測所



凡例
●.....雨量観測所

最上川、鮭川、真室川、金山川 水位状況図

平成26年7月11日 3時50分 現在

