

【防災情報】酒田河川国道事務所
台風19号に伴う防災情報について(第5報)

台風19号の降雨により、10月13日(日)0時00分に、災害対策支部(道路)注意体制を設置し、道路巡回を実施しておりますが、下記雨量観測所において**連続雨量が150mmに達したため、令和元年10月13日(日)7時00分から災害対策支部を「警戒体制」に移行しました。**
引き続き道路巡回を行っておりますが、今後の気象情報、道路情報には十分注意願います。

※以下、赤文字箇所が更新内容

1. 酒田河川国道事務所の体制

10月11日(金) 17時00分 災害対策支部「注意体制」設置
10月13日(日) 0時00分 災害対策支部(道路)「注意体制」
10月13日(日) 3時30分 災害対策支部(河川)「注意体制」
10月13日(日) 7時00分 災害対策支部(道路)「警戒体制」

2. 河川水位情報(令和元年10月13日 7時00分現在)

水系名	観測所名	水 位	状 況	基 準 水 位			
		(7:00現在)		水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位
				(レベル1)	(レベル2)	(レベル3)	(レベル4)
最上川	臼ヶ沢	13.46m	上昇中↑	13.00m	14.00m	16.20m	16.50m
	下瀬	1.42m	上昇中↑	1.40m	2.20m	2.80m	3.00m
	広田	2.73m	上昇中↑	2.00m	2.70m	4.40m	4.71m
	石名坂	2.40m	上昇中↑	2.30m	3.70m	5.40m	5.89m

※水防団待機水位(レベル1): 水防団が待機する目安となる水位

※はん濫注意水位(レベル2): 水防団が出動する目安となる水位

※避難判断水位(レベル3): 避難勧告などの発令判断の目安となる水位

※はん濫危険水位(レベル4): 洪水により堤防の決壊や浸水被害が発生する恐れのある水位

現在、河川施設の被害は確認されていません。

3. 排水ポンプ車の支援状況

10月12日 18時00分 宮城県内へ 排水ポンプ車1台派遣
10月13日 2時10分 三川町へ 排水ポンプ車1台派遣

4. 管内道路の降雨情報(令和元年10月13日 7時00分現在)

路 線	観測所名	時間雨量	連続雨量
国道 47号	東雲橋	0mm	116mm
国道 112号	中台除雪ST	8mm	151mm
"	田麦俣	6mm	125mm
"	鍋倉沢	7mm	123mm
"	道行沢	9mm	136mm
"	独鈷橋	6mm	115mm
"	大 網	6mm	103mm

道路巡回を実施しています。

現在、道路施設の被害は確認されていませんが、今後の道路情報と気象情報に十分注意して走行をお願いいたします。

※ 災害対策支部（道路）設置基準

注意体制：連続雨量が100mmを超えた場合

警戒体制：連続雨量が150mmを超えた場合

5. 今後の見通し

今後、新たな情報が入り次第お知らせします。

今後の気象情報にご注意ください。

※情報については、酒田河川国道事務所のホームページでもご覧頂けます。

ホームページURL：<http://www.thr.mlit.go.jp/sakata/>

問い合わせ先		
国土交通省	東北地方整備局	酒田河川国道事務所
〒998-0011	酒田市上安町1-2-1	
TEL 0234-27-3331	(代表)	
副所長(河川)	佐藤 俊明	(内線204)
副所長(道路)	大友 武彦	(内線205)
防災課長	阿部 勇	(内線281)