

施設老朽化による

油流出事故が多発しています！

①老朽化した施設からの油漏れが増加しています。

(油が流出して100万円以上の原因者負担となった事例もあります。)

②特に埋設された配管は点検が困難で、油漏れが発見されにくい。
定期的な点検や目視・打音による確認をお願いします。

③油流出事故が発生した場合には、速やかにオイルフェンス・吸着マット等による拡散防止に努めて下さい。また「水質汚濁対策連絡協議会 事務局」へ速やかに連絡をお願いします。


■ 水質事故発生事例

状況：側溝内の送油管が老朽化により穴が空き、油漏れが発生した。



■ 水質事故発生事例

状況：送油管の裏が老朽化により穴が空き、油漏れが発生した。



■ 連絡先・問い合わせ先 ■

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会 下流支局（宮城県） 上流支局（岩手県）

江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会

事務局（下流） 国土交通省 北上川下流河川事務所 管理課 Tel 0225-94-9852（直通）

（上流） 国土交通省 岩手河川国道事務所 河川管理課 Tel 019-624-3281（直通）