

# 令和4年度 重要水防箇所別位置図 登米市（豊里地区） 旧北上川

## 【現在地の重要水防情報】



対策工法のイメージ

河川名	旧北上川
距離標	右岸26.8～27.2
地区	登米市赤生津地区
評定種別	越水A(615m)
対策水防工法名	警戒巡視 避難誘導
過去の実績	-
水防警報対象観測所	和澁

観測地点: 旧北上川 大森水位観測所(石巻市東福田字川瀧)

順位	年月日	原因	水位(m)	雨量観測所名	総雨量(mm)
1	S22.9.17	カスリーン台風	6.065	岩手山	405
2	S23.9.18	アイオン台風	5.835	古川	354
3	S25.8.5	熱帯低気圧	5.625	鳴子	347
4	H14.7.12	台風6号	5.605	石巻	219
5	S41.6.29	台風4号	5.375	石巻	109

### 大森水位観測所の諸元

名称	水位計の読み	標高
氾濫危険水位 (警戒レベル4相当)	4.40	2.56
避難判断水位 (警戒レベル3相当)	4.30	2.46
氾濫注意水位 (警戒レベル2相当)	3.60	1.76
水防団待機水位	3.00	1.16

種別	凡例		要留意
	A	B	
越水	—	—	
堤体漏水	—	—	
基礎地盤漏水	⊗	⊗	
水街・洗濯	△	△	
工	水門	⌈	⌈
	溜水	⌈	⌈
	排水機	⌈	⌈
	排水機	⌈	⌈
物	埋	⌈	⌈
	橋梁	⌈	⌈
新堤防	—	—	
旧河川 (漏水)破堤箇所	⊗	⊗	
陸	—	—	
水防倉庫(県市町村)	↑	↑	
緊急資材倉庫(国土交通省)	↑	↑	

凡例 (重点監視区間)

- 漏水
- 法除れ・すべり
- 侵食
- 特定区間

凡例 (施設)

- 水位観測所
- 危機管理型水位計
- 監視カメラ (CCTV)
- 簡易カメラ

