

# 工事状況写真



## 阿武隈川下流岩沼管内外漏水対策工事

受注者：(松浦組)



現場代理人 笠松 和彦さん

今回の工事は、豪雨や洪水により川裏法尻付近にパイピング（漏水+噴砂）が発生した為、災害復旧となる漏水対策工事です。工事の要は、「守る」です。地域住民を守るための工事であり、従事する作業員の安全を守ることです。災害復旧工事なのに、豪雨や洪水、事故で災害を発生させてはいけません。堤防治水機能を低下させない分割施工と安全第一で施工いたしますので、ご理解ご協力の程よろしくお願いたします。



押分地区



施工前



施工後



作業の様子

かごマット詰石完了



ドレーン工・法面整形完了



今泉地区



施工前



施工後



作業の様子

水路一体型堤脚保護工布設完了



ドレーン工完了

[工事情報のトップへ♪](#)