

8月31日

岩沼地区 第1回安全パトロール

現場および現場事務所を、職員・施工業者が合同で直接視察し、工事の安全面や環境面の向上を図ることを目的として、年3回安全パトロールを実施しています。今回は、職員・施工業者合わせて計46名が参加しました。

参加者は、対象工事の視察・作業状況を確認した後、全体で意見交換会を行い、優良点や改善点の共有、また安全管理に関する講話を受講。

今後も事故のない安全な工事現場に向け、関係者一丸となり一層の努力を継続していきます。



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地図（タイル）を複製したものである。（承認番号 平29東復、第33号）

工事現場

A1側：亘理町逢隈中泉字松木地内
A2側：岩沼市早股字西砂押地内

工事内容

仙台東部道路、亘理から岩沼地区の4車線化拡幅工事に伴う橋梁下部工工事を行っています。

9月

操作員の交代について

角田市にある、松の口排水樋管の観測員を勤めて頂いた渡辺孝一さんが、8月をもって退職することとなりました。

渡辺さんには、46年に渡り毎月の点検、地震や出水時の臨時対応など、地域の皆様の安心安全のため、ご尽力いただきました。

長い間、ありがとうございました。

9月からの後任は、庄司徳一さんをお願いすることとなりました。

どうぞ宜しくお願いいたします。



庄司さんへ任命書授与の様子

10月12日

オイルフェンス設置訓練

油等が河川や水路に流出した際に、被害を最小限に食い止めるため迅速な対応できるよう、毎年、国・県・流域市町・消防等の関係機関と協働で、油流出事故を想定したオイルフェンスの設置訓練を実施しています。


今回の訓練は、丸森大橋付近で実施しました。

訓練の他にも、油剤処理メーカーによる実演・資材展示などもありました。事故を未然に防ぐためにも、皆様のご協力を宜しくお願いいたします。



オイルフェンスって??

河川に油の流出が生じた際に、油の拡散を防止するため一時的に設置する囲いのことです。さらに、水より軽い油の性質を利用して、吸着マット等を使い流出した油を除去します。



定期点検・安全点検をお願いします!!

これからの時期、暖房器具の使用や路面の凍結による交通事故等により水質事故が増えることが懸念されます。油の回収・処理に要した事故費用は、事故を起こした原因者が負担しなければなりません。日々の点検・安全管理をどうぞ宜しくお願いいたします。



事故を起こした場合または発見した場合は、**警察署・消防署・お近くの国や県の機関、市町村**へご連絡ください。



お問い合わせ先



国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 角田出張所

〒981-1523 宮城県角田市梶賀字高畑北 322-3 TEL: 0224-63-2315

<http://www1a.thr.mlit.go.jp/Bumon/J74101/syu/kakuda/index.html>