隈畔地区の護岸を補修する工事を行っています

※　工事期間中の通行止めにご協力下さい。



隈畔地区の護岸と水制の劣化状況

県都福島市の象徴である隈畔護岸は長年の風雪の影響で、護岸の積み石の「ゆるみ」や石の摩耗が著しく、また、水制については洪水の影響で一部構造の流出が顕著となり、不安定な状況となってきています。

補修工事後の隈畔地区の護岸と水制のイメージ

補修後イメージ図

今回の工事によりこれまで不安定であった石積み護岸と水制が安全で良好な景観となり隈畔地区が本来の姿を取り戻します。

〔工事内容〕

工事名：福島地区護岸緊急補修工事

護岸撤去新設　L=200m

隈畔水制補修　N=1基

工期：平成１８年１２月６日～平成１９年３月３０日

発注者　東北地方整備局 福島河川国道事務所

施工者　日進建設株式会社