平成20年12月5日発生水質調査実施位置図