

地域の方々の意見・要望に
耳を傾けて、地域の立場で
河川を考え、安全できれい
な阿武隈川の実現に向け
皆様とともに取り組みます。

郡山出張所 グラフィティ

発行
国土交通省
東北地方整備局
福島工事事務所
郡山出張所
18号平成14年7月17日発行

トピックス

阿武隈川流域では、台風6号の影響により7月9日昼過ぎから雨が降り始め、総雨量は、多いところで300mm以上、流域平均は、福島上流域で、207mmを記録しました。このため、阿武隈川の水位は、全観測所で警戒水位を超え、平成10年8月洪水と同規模の水位を記録しました。この水位の上昇により、各排水機場等では、内水排除作業を実施しました。今月号は、特別号として、各地の出水状況、内水排除作業状況を報告します。



乙字ヶ滝 (7/11 7:15)
乙字橋から下流側



釈迦堂川合流点の出水状況(7/11 5:18)
下江持橋から上流側(須賀川市)



須賀川樋門排水状況(7/11)
(須賀川市)



阿久津水位観測所(7/11 6:03)
(郡山市)



古担樋管と内水排除状況(7/11 7:48)
(郡山市)



館下排水機場の排水状況(7/10)
(郡山市)



落合堀樋管の内水排除状況(7/11)
(郡山市)



中央大橋の出水状況(7/11 8:35)
(郡山市)



愛宕排水機場排水状況(7/10)
(郡山市)



本宮第4樋管付近の出水状況左岸(7/11)
阿武隈川左岸(本宮町)



昭代橋左岸の出水状況(7/11)
(本宮町)



水穴樋管の内水排除作業状況(7/11)
(郡山市)

編集後記 今回の洪水は、平成10年8月洪水と概ね同規模の洪水でしたが、「平成の大改修」により、浸水面積・被害は、大幅に減少しました。しかし、今後もさらなる治水安全度の向上を目指していきたいと思ひます。



郡山市富久山町久保田字中台12
郡山出張所 グラフティ編集委員会
電話 024-943-6591(代表)
ホームページ <http://www.fks-wo.thr.mlit.go.jp/>

