



## 平成25年度水閘門操作員講習会を行いました 1月16日 1月22日

二本松・本宮地区及び郡山・須賀川地区にて水閘門操作員講習会を行いました。今年度の出水状況や河川整備計画の進捗状況などの説明、操作要領の改正にともない設定された退避判断水位についてなど、操作員業務にかかわる重要な説明がされ、沢山の方に足を運んでいただきました。参加された操作員の皆様ご苦労様でした。

### 平成25年度の出水について

阿武隈川上流 出水概要 平成25年の水防団待機水位以上の出水は5回発生している。  
(はん濫注意水位以上は4回)

#### ■出水状況

| 年月日               | 出水名        | はん濫注意水位以上 |
|-------------------|------------|-----------|
| 平成25年 7月22日～23日   | 梅雨前線に伴う出水  | ○         |
| 平成25年 7月27日～28日   | 低気圧に伴う出水   | ○         |
| 平成25年 8月 5日～ 6日   | 低気圧に伴う出水   | ○         |
| 平成25年 9月 5日～16日   | 台風18号に伴う出水 | ○         |
| 平成25年 10月 15日～16日 | 台風26号に伴う出水 | ○         |

#### ■近年10ヶ年の出水状況



▲平成25年7月22日～23日の出水では、二本松・本宮水位観測所ではん濫注意水位を越える出水となりました。また、10月16日の出水では郡山出張所管内の全4観測所で、はん濫注意水位を超えました。

### 操作員退避判断水位の設定


出水時の操作員の安全を確保

### 操作要領の改正

各樋門樋管ごとに、退避判断水位を設定することが必要。

### 退避判断水位について

退避判断水位は、「計画高水位」とする。  
(暫定堤防は、「氾濫危険水位」とする。)



全国的な豪雨、東日本大震災の津波が契機。対象は全国の樋門・樋管。

### 二本松・本宮地区



### 郡山・須賀川地区



## 安全点検を行いました 1月21日

現在実施している工事が安全な現場環境にあるか、労働安全コンサルタント立ち会いのもとパトロールを行いました。定期的に工事現場の安全環境を確認することにより、事故のない安全な工事を目指しております。

現場事務所も点検



▲ 浜尾遊水地工事現場

◀ 久保田地区工事現場

# 河川協力団体制度が創設されました

河川協力団体制度とは、自発的に河川の維持・河川環境の保全等に関する活動を行なうNPO等の民間団体を、**河川管理者と連携して活動する団体として法律上位置づけ支援**するものです。河川協力団体になるためには、河川管理者に対して申請を行い適切な審査のうえ指定されます。



## 河川協力団体の主な活動内容

② 河川の管理に関する情報又は資料収集及び提供

④ 河川の管理に関する知識の普及及び啓発

① 河川管理者に協力して行う河川工事又は河川の維持

③ 河川の管理に関する調査研究

⑤ ①～④に掲げる業務

## 河川協力団体に指定されると?

### 許可等が簡素化されます

活動するために必要な河川法上の許可等について、河川管理者との協議の成立をもって足りる事となります。

例)現状においては、河川法第24条,第26条の許可が必要となります。




### 場合によっては委託を受ける事が可能になります

河川管理者が特に必要と認めるときは、河川管理者から河川管理施設の維持、除草等の委託を受けることが可能になります。なお、委託先については、公募等の適正な手続きを経て選定を行う予定です。

詳細は

福島河川国道事務所HPでご覧頂けます  
<http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>

募集期間：平成26年1月20日から平成26年2月14日  
 問い合わせ：福島河川国道事務所 河川管理課 024-539-6129



注意

## 野火が多発しています

タバコのポイ捨てなど、火の取扱いには十分気を付けましょう。発見したら出張所までご連絡下さい。

………… お問い合わせはこちら ……………

〒963-8071

福島県郡山市富久山町久保田字中台12

国土交通省 福島河川国道事務所

郡山出張所グラフィティ編集委員会

TEL 024-943-6591 (代表)

<http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>