

# もりかわ通信

平成28年度 第99号  
3月10日 発行  
岩手河川国道事務所 盛岡出張所

〒020-0862  
盛岡市東仙北一丁目11-11  
TEL 019-636-0444

## 盛岡地区安全パトロールを行いました

3月8日（水）、今年度3回目となる盛岡地区安全パトロールが実施されました。都南中央橋下流の大堰排水樋門工事現場を会場として、岩手河川国道事務所職員と盛岡の道路、河川、砂防の様々な現場で工事を担当している建設会社、合わせて約60名が参加しました。他の現場での安全対策をみる事で、参考になる所を見つけ、それぞれの現場で生かしていく事を目的としています。また、改善すべき点を皆で検討する事で安全対策への意識を高めました。



10月のもりかわ通信でもお知らせしましたが、大堰排水樋門の工事をしています。ご不便をおかけしておりますが、引き続きご協力をお願いいたします。




## 油流出事故が多発しています

油が河川に流出する事故が増えています。岩手県内では、平成27年度に53件の油流出事故が発生しています。その多くは、配管の破損など点検管理の不備や、バルブを閉め忘れるなどのうっかりミスが原因です。

春が近づき、灯油を使う機会は減りますが、冬の落雪や除雪作業が原因でホームタンクが破損していないかの点検をお願いします。

河川に流出してしまった油の回収には、オイルフェンスや油の吸着剤などを利用し、多くの人手も必要とします。油の回収にかかった費用は油を流出させた原因者が負担することになっています。普段からの心掛けで油漏れは防げますので、十分な注意をお願いします。また、油流出を発見したらすぐに関係機関への連絡をお願いします。

### 岩手県内油流出事故発生件数推移



### 油流出事故原因（平成27年度）

