


# 合同パトロール ～Chapter 4～



12月1日（水）、板柳警察署刑事生活安全課との岩木川水系藤崎管内合同パトロールを実施しました。

板柳署とは前回7月21日に続き2回目の実施となり、弘前署とあわせて計4回目の合同パトロールとなりました。パトロールでは板柳河川公園から約4 kmの岩木川右岸河川敷地を徒歩によって行い、前回同様不法投棄・不法駐車・危険箇所の有無や危険行為をしている人がいないか等の確認を行い、岩木川右岸41 k 玉川樋門付近でアンテナ、40.3 k ~ 42.6 kにかけてはリンゴの不法投棄を発見しました。



## ◎合同パトロールの実施状況



## ◎主なパトロール結果－1

### アンテナの不法投棄を発見！



岩木川左岸41.0k玉川樋門付近にアンテナの不法投棄を発見しました。この付近では以前から家庭ゴミなどの不法投棄が多いため看板の設置などの対策を行い、以前に比べてゴミは少なくはなりましたが今後もパトロールなどを行い警戒を強めていきます。

## ◎主なパトロール結果－2

### リンゴの不法投棄発見！



岩木川左岸42.6k～40.3k付近にかけてはりんごの不法投棄が多く発見されました。出荷時期である11月下旬から12月にかけては毎年多くのりんごの投棄が見られます。不法投棄は犯罪です、絶対にやめましょう！

# (お 知 ら せ)

## 灯油を扱う季節です。 油の流出事故には十分注意して下さい。



雪もちらつき、朝晩は冷え込むようになってきましたね。みなさん！灯油を扱う季節です。この時期にいま一度、ホームタンク周りの点検をお願いします。

うっかり油流出事故を起こすと、**油の回収・処理費用は事故を起こした原因者が負担することになるんですよ！**

さあ！雪でホームタンクが埋もれてしまう前に…いいえ！今すぐにも、みなさんのお宅のホームタンクをチェックしましょう！



この二枚の写真は、河川に油が流れ込んだときのものです。河川の流水は、流域市町村の上水道や農業用水、企業の工業用水等としても活用されており、場合によっては流出事故による影響が地域や下流域全体に及ぶことも考えられます。

また、河川には貴重な動植物も多く生息しており、これらへの悪影響も考えられます。油脂類等の取り扱いには、十分気をつけましょう。

### ～油流出事故を防ぐための心掛け～

- **その場を離れない・目を離さない**  
ホームタンクなどから灯油を小分けするときは、絶対にその場を離れないようにしましょう。
- **屋根からの落雪や除雪時には注意を**  
→図1参照
- **配管の場所には目印を**  
→図2参照
- **定期点検を怠らない**  
給油管やホームタンクの定期点検に努めましょう。

屋根からの落雪や、除雪の際にホームタンクやLPガスを破損してしまう場合もあります。

昨年の除雪時や、今年の夏に傷つけているのに気がつかず、今年の落雪で破損してしまった…ということがないように、もう一度点検しましょう。

図1





図2



コックの閉め忘れも油流出の原因となります。また、配管もきちんと確認しなければなりません。雪が積もり始めると雪に埋もれて配管の場所がわからなくなってしまう。その前に、雪囲いをしたり、目印を立てておきましょう！



**万が一流出事故を起こしたり、発見した場合は、最寄りの警察署・消防署・市町村または藤崎出張所までご連絡下さい。**