



国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所

湯沢河川国道事務所 トピックス



【お問い合わせ先】 湯沢河川国道事務所 〒012-0862 湯沢市関口字上寺沢 64 番地の 2 号

河川管理課 TEL 0183-73-5340

平成 21 年 11 月 13 日（金曜日）

オイルフェンス組立設置演習を実施しました

～ 油流出事故に迅速な対応を ～

気温がぐっと下がり、灯油を扱う季節となりました。

雄物川流域では、平成 18 年度から平成 21 年 10 月末までで約 130 件もの水質汚濁事故が発生しており、主な原因としては灯油などの流出が全体の 9 割以上を占め、特に冬期間に集中しています。

このような水質事故に適切に対応するため、平成 21 年 11 月 6 日（金）大仙市藤木字丙大久保地内の出川河川公園において、雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局の構成機関である、秋田県の地域振興局・関係市町村・広域市町村圏組合消防本部などが参加し、毎年実施しています。

今回の演習では、オイルフェンスの組み立て、設置手順の実演や、汚濁物質の拡散防止対策工の説明を行いました。

実際多くの水質事故対応をされている参加者ですが、改めて、資機材の取扱いや効果などの説明を受けると関心の声があがり、写真撮影やメモをとるなど、事故対策に役立てようとする姿勢が見受けられました。



☆ 吸着剤で油の吸収 ☆



☆ 土のう積みの説明 ☆



☆ オイルフェンスを接続 ☆



☆ 川にオイルフェンスを設置 ☆