



雄物川上流



No.301 発行日 令和3年3月16日
国土交通省 東北地方整備局
湯沢河川国道事務所 十文字出張所
〒019-0522
横手市十文字町字西上38-3
TEL 0182-42-0109

融雪出水に注意しましょう！



春の訪れとともに、雪解け水によって河川の水かさが増します。急に暖くなったときや雨が降ったときは、気象情報や河川情報に注意して下さい。今年は積雪量が多く、例年以上に注意が必要です。

河川の増水や降雨により避難行動をとる際には、河川の水位や気象予警報、洪水予警報を把握するなど、市町村から発令される避難勧告等にも留意し、安全な場所への早めの避難を心がけてください。

今年度の油漏れ事故報告件数が24件に！

今年度、十文字出張所管内で報告があったものだけで、4月から12月までの9ヶ月で11件あり、更に、1月及び2月の2ヶ月で13件と、ハイスピードで油漏れ事故報告がありました。原因は種々ありますが、屋外に設置されているホームタンクの排油口のcockを、積雪又は除雪による堆雪が押し上げる又は、雪下ろしの雪が直接ぶつかり押し下げるといったことで、油が流出してしまうということが、目立っています。

普段は灯油宅配業者に任せっきりで、タンクを見ていない家庭も多いかもしれません。宅配業者がわずかにcockが開いているのに気づかずに給油していき、せっかく入れた灯油が、入れたそばから漏れたといった事例もありました。

まだまだ、残雪がありますが、再度確認をお願いします。

油の流出にご注意を!!

冬期に油の流出事故が多発しています。

ホームタンクでの小分け中の不注意による灯油の流出や除雪時に配管の破損による灯油の流出が多発しております。油流出事故を起こすと、油の流出防止対策（オイルフェンスの設置）や回収（吸着マット）に費用がかかります。油が流出すると魚等の生態系や下流の上水道に影響をおよぼします。その費用は事故を起こした原因者の負担となります。

雄物川水系では原因者負担として、17万円から32万円の事例があります。

事故を起こした場合、または発見した場合は、お近くの国土交通省や県の機関、市町村役場、消防署、警察署等へご連絡ください。

雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会 十文字局 事務局/国土交通省 秋田河川国庫事務所 河川管理課 TEL.018-864-2290
雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会 十文字局 事務局/国土交通省 湯沢河川国庫事務所 河川管理課 TEL.0183-73-5340
子吉川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局/国土交通省 湯沢河川国庫事務所 河川管理課 TEL.018-864-2290

許可工作物の自主点検が報告されました

9月に実施された許可工作物の合同点検で、点検しきれなかった橋梁及び河川公園などを河川占用を受けている管理者が点検し、河川管理者に報告することとしています。

今年度の点検結果については、橋梁は、経年劣化はあるものの通行に支障が出ているものはなく、河川公園などは良好な状態に保たれている報告を受けました。

※許可工作物とは、河川区域に河川管理者以外が許可を得て設置する工作物のことをいいます。



▲ 橋梁の点検結果（例）
排水装置に土砂堆積