

令和6年度オイルフェンス組立等訓練

10月31日(木)に庄内町の立谷沢川(清川上川原地内)にて、オイルフェンス組立等訓練が開催されました。当日は国土交通省のほか、山形県・市町村などの関係者が参加し、水質事故が多発する冬季期間に備え、万が一の際に迅速な対応が出来るよう各種の技術の習得・訓練を行いました。




道路上等での油回収訓練



側溝での油回収訓練

水の流れ



水路での油回収訓練



斜め横断工法



半月工法

油流出事故にご注意下さい！

暖房を使う機会が増えるとホームタンクから灯油などの油類が漏れ出し、河川に流れ出る事故が多く発生します。事故を起こした場合、油の撤去には費用がかかります。オイルフェンスの設置やオイルマットなど、油を回収した費用は事故を起こした原因者が負担することになります。給油中はホームタンクから離れないなど、油の取り扱いには十分に注意しましょう。

油事故防止の心がけ

- ① その場から離れない
- ② 除雪作業時は細心の注意を
- ③ 落雪に注意を
- ④ 定期点検を怠らない

オイルフェンスとは…？

石油類が事故等によって河川や海などの水面上に流出した際に、油がそれ以上広がらないように防止するものです。



油を流出・発見した時は…

万が一、油の流出事故を起こしてしまった場合や発見した際は、すぐにお近くの消防署(119)・警察署(110)・各市町村役場・県の機関・国土交通省へご連絡下さい。流出した油を自分できれいに清掃したつもりでも雨と一緒に流れ出たり、地面に染み込んだ油が時間の経過とともに水路に流れ出てくる場合があります。また、流出した油を水で洗い流すことは被害拡大に繋がるので絶対にしないで下さい。

令和6年度

新庄河川事務所長表彰



河川功労者表彰

長年にわたり水門等水位観測員として、施設の点検整備を定期的に行い、かつ洪水時には、昼夜を問わず速やかな樋門の操作を行うなど、災害の軽減に貢献された方への表彰がありました。鮭川出張所からは4名の水位観測員が表彰されました。皆さん、おめでとうございます。



五十嵐 育之さん
(庭月第三排水樋管)



矢口 清康さん
(川口第二排水樋管)



八鍬 俊哉さん
(木ノ下第二排水樋管)



黒坂 寿広さん
(木ノ下第二排水樋管)



新庄河川事務所長表彰

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Tohoku Regional Bureau Shinjyō Office of River

五十嵐 育之さん



河川功労者表彰

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Tohoku Regional Bureau Shinjyō Office of River


八鍬 俊哉さん

矢口 清康さん

黒坂 寿広さん

堤防モニタリングを行いました！

9月25日(水)・10月7日(月)・10月17日(木)の計3回にわたり、鮭川出張所管内の堤防モニタリングを行いました。堤防は洪水時に河川水が住宅や農地などへ流れ出すことを防ぐ最も重要な河川施設です。経年変化による老朽化や出水等の自然災害によって堤防や河川敷に異常がないか、徒歩で点検を行いました。



イタドリは、草丈が高く、葉が大きく、群生しています。そのため日光がさえぎられて芝が枯れ、堤防が裸地化する原因になっています。また、根が深く四方に長く伸びるため、堤防の空洞化を助長したり、根をエサとするネズミやモグラが繁殖、巣穴ができることで堤防を弱体化させる厄介な植物です。

イタドリが群生している箇所を確認。



堤防や河川敷を歩きながら異常がないか確認します。



樹形計測をしています。



点検結果に応じて補修し、適正な河川管理を行っていきます。



国土交通省 新庄河川事務所 鮭川出張所
〒999-5203 山形県最上郡鮭川村大字川口字鶴田野3018-4
TEL 0233-55-3020 FAX 0233-55-3083

お問い合わせ

HP : <http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/>
広報紙担当：齋藤・小野
広報紙に関するご意見・ご感想をお寄せ下さい。