

新年のご挨拶

皆様、新年明けましておめでとうございます。

今年も銅山川砂防出張所と「銅山だより」をよろしくお願ひします。

昨年は、いつもの年より穏やかな1年であったと思いますが、夏場の前線通過時や初冬の寒気流入により雪ではなく、長雨による大雨警報が発令されるなど、いつ、災害が発生してもおかしくない状況の時もありました。また、新型コロナウイルス感染拡大については、山形県内でも新規感染者数が減ってきておりましたが、変異株により、増加傾向となっております。引き続き、「3密回避」「手洗い・手指消毒」「マスク着用」をしっかり行い、感染拡大防止に努めていきたいと思ひます。

さて、銅山川砂防出張所におきましては、銅山川・角川流域の砂防事業を担当し、現在も各地で工事を実施しております。工事の施工にあたりまして、地域の皆様のご理解とご協力を賜り、順調に工事が進んでいることを報告すると同時に、この紙面をお借りして感謝を申し上げます。

最後になりますが、今年も引き続き、土砂災害の防止と地域の発展に少なからず貢献できますよう、出張所職員一同、なお一層の努力を続けて参りますので、本年もよろしくお願ひします。



銅山川砂防出張所長 松田信也

銅山川流域



銅山川砂防出張所で管理している砂防堰堤の一部をご紹介します。場所の地質や地形に合わせた構造になっていて、さまざまな種類があります。面白いね♪

※撮影時期が異なり、現在と違う場合がございます



遺跡みたい

完成…昭和53年
長さ…52m
高さ…7m
型式…重立式方格枠

堰堤COLLECTION

完成…平成17年
長さ…77m
高さ…19m
型式…重立式コンクリートスリット



角川流域



完成…平成3年
長さ…79m
高さ…26m
型式…重立式コンクリート

完成…平成12年
長さ…60.8m
高さ…20m
型式…重立式コンクリートスリット



※平成19年にスリット設置

銅山川流域…62箇所
角川流域…48箇所
全部で110箇所もあるよ！

※(R3.3月時点)



SABOKUN

今年度の工事完了のご報告③



神室工業(株)
監理技術者
阿部 勝さん

～銅山川流域滝の沢第2砂防堰堤ほか整備工事～

本工事は、滝の沢第2砂防堰堤に鋼製スリットによる流木捕捉を設置する工事と男滝第1砂防堰堤を整備する工事でした。

施工中は天候にも恵まれ豪雨による災害もなく無事故・無災害で無事工事を完成することが出来ました。

村議、区長様をはじめ地域の住民の皆様や大蔵村役場の担当者様にたいへんご協力をいただきました。ありがとうございました。



滝の沢第2砂防堰堤

土砂災害の際、土砂と一緒に流れてくる流木を捕捉する為の工事

スリットとは
切れ目、隙間のこと



男滝第1砂防堰堤

今年度分 完成

雪による事故を防ぐため対策を見直す

- ① 2人以上で作業を行う
- ② 携帯電話を所持する (事故を早期発見するため)
- ③ はしごは必ず固定
- ④ 軒下には近づかない
- ⑤ 建物の周りに雪を残す (落ちたときのダメージ軽減)
- ⑥ ヘルメットと命綱を着用



雪の事故の多くは、雪下ろし等の作業中に発生しています

心がけるべきこと

斜面に引っかけ傷がついたようなクラックができるなどの、雪崩の前兆を見つけた場合、**すぐに安全な場所に避難し、最寄りの市町村や警察署に通報してください。**

気象情報をこまめにチェック



2021年度 雪崩防災週間広報ポスター




雪崩 〓 なんだれ 〓


発生しやすい時期

1月から3月頃にかけての厳寒期はとくに注意が必要です。雪崩は、①表層雪崩と②全層雪崩の2種類に分けられます。


詳しくはこちらで検索



①1月～2月に多く発生



②雪解けの時期に多く発生



新庄河川事務所 銅山川砂防出張所

「銅山だより」に関するご意見や出張所の仕事に関する質問などをお待ちしております。お気軽にご連絡ください。



リオンどん

〒996-0212
最上郡大蔵村大字清水字堀川2346
TEL: 0233-75-2204
FAX: 0233-75-3023
http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou



↑ホームページはこちら↑