


■原因②： 地下埋設物部の地盤のゆるみ



【拡大要素】

埋設管周辺のゆるみが振動等の影響を受け、経年とともに上方へ向かい空洞を形成する。