

雄物川を味わう 茨島出張所ニュース

●ご意見・お問い合わせ先●



国土交通省 東北地方整備局
秋田河川国道事務所
茨島出張所

〒010-0065 秋田市茨島5丁目6-28
電話 018-862-4362

<http://www.thr.mlit.go.jp/akita/barajima/hyousi.html>



茨島出張所では、雄物川下流(河口～秋田市境)・旧雄物川(雄物川分岐点から0.3km)の管理をしています



明けましておめでとうございます

昨年は雄物川総合水防演習、雄物川改修100周年記念、雄物川フェアと、たくさんの行事で、関係者の皆さま、地域の皆さまには大変お世話になりました。また、日頃の雄物川周辺の清掃をしてくださるボランティアの皆さまにも大変お世話になりました。今年もどうぞ宜しくお願いいたします。

去年、一年間をプレイバック！



雄物川総合水防演習

東北各県と県内の雄物川流域の市町村から水防団、自衛隊や日本赤十字社など、たくさんの団体がこの茨島に集結しました。



7月と8月に記録的大雨が降り、雄物川が増水し、周辺の道路や家に被害をもたらしました。

県内記録的大雨



雄物川花火大会 改修100周年記念花火

毎年行われている雄物川花火大会では、雄物川改修100周年を記念した花火が実施されました。



JR橋付近で実施されたナイアガラの滝の花火は、とても迫力があり、観ていた観客からは拍手や歓声があがりました。



雄物川フェア



雄物川改修100周年を記念した雄物川フェアが三角沼公園にて開催され、カヌー体験や魚のつかみ取りなどのイベントにはたくさんの親子が参加してくれました。



ホームタンクの点検を、 油事故対策をしよう！

まだまだ厳しい寒さは続きます。油事故は、自宅のホームタンクから漏れ出し、土からしみ出た灯油は川へと流れていきます。川へ流れてしまうと、環境に悪影響がある他に、拡大防止のためにオイルフェンスを設置したりと、原因者の自己負担金が発生してしまいます。定期的にホームタンクを点検し、油事故対策を行いましょ

【油量ゲージ】

急激に減っていると灯油がもれている可能性があります。

点検ポイント

【タンクの内部】

タンク内部でも水が発生する場合があります。内部がさびることもあります。

【ストレーナー】

中のフィルターが変色している場合は本来の性能が落ちている可能性があります。ストレーナーが破損すると灯油漏れの原因になります。

【タンクの脚】

脚が劣化すると、タンクが倒れる原因になり、内部の灯油がもれる事態に繋がります。

