



茨島出張所ニュース

●ご意見・お問い合わせ先●



国土交通省 東北地方整備局
秋田河川国道事務所
茨島出張所



〒010-0065 秋田市茨島5丁目6-28

電話 018-862-4362

<http://www.thr.mlit.go.jp/akita/barajima/hyousi.html>

茨島出張所では、雄物川下流部(河口～から約30.45km)・旧雄物川(雄物川分岐点から0.3km)を管理しています



オイルフェンスの設置

油流出事故に備え、

オイルフェンス設置訓練を実施しました

11月12日 古川排水樋門付近で油事故の発生を想定した訓練を行いました。暖房用灯油の取り扱いが増える時期を前に毎年行っている演習で、汚濁物質の拡散防止・回収技術の向上を図り、事故発生の際には速やかな対応により被害軽減に万全を期するものです。



中和剤・吸着剤の説明



水路等流下拡散防止工法

油流出事故を防止しましょう

冬季に油の流出事故が多発しています

事故をおこすと油の流出防止や回収に数万から数十万の費用がかかります。その費用は事故を起こした原因者が負担することになります。

雄物川水系では原因者負担として17万から32万の事例があります。

事故を起こした場合、また発見した場合は、お近くの国土交通省や県の機関、市町村役場、消防署、警察署等へご連絡ください。



油流出事故のほとんどが「灯油」です

暖房を使い始めるこの時期に油の流出事故が多発しますが主な原因はホームタンクからポリタンクへの給油時やタンクの廃棄時に灯油が漏れてしまうことです。流出した油は水質汚染等のおそれがあるため、オイルフェンス等の設置による拡散防止や回収処理などを行います。これらの費用は

事故を起こした原因者が負担しなければなりません

十分注意されるようお願いいたします。



雄物川→ 拡散防止のオイルフェンス

油回収の吸着マット

実際の油事故の様子

～11月は冬タイヤ装着月間です～

秋田県内では、11月に入ると降雪や朝夕の気温低下により路面が滑りやすくなり夏タイヤ使用によるスリップ事故や走行不能に陥る車両、ノロノロ運転による渋滞発生など非常に多くなります。冬タイヤは早めの装着を行きましょう。

