



茨島出張所ニュース

●ご意見・お問い合わせ先●



国土交通省 東北地方整備局
秋田河川国道事務所
茨島出張所

〒010-0065 秋田市茨島5丁目6-28

電話 018-862-4362

<http://www.thr.mlit.go.jp/akita/barajima/hyousi.html>



茨島出張所では、雄物川下流部(河口～から約30.45km)・旧雄物川(雄物川分岐点から0.3km)を管理しています



建設事業関係功労者表彰式

多年にわたり樋門・樋管の操作業務等に尽力された茨島管内の水位観測員3名が表彰されました。

○東北地方整備局長表彰(勤続20年対象)
古川排水樋門 熊谷 寛 様

○事務所長表彰(勤続15年対象)
下袋排水樋管 深井 伸 様
佐々木 鈴一 様

この度、受賞された皆さま、誠におめでとうございます。
毎月の点検や昼夜問わず風雨の中での出水時対応など、日々ご尽力下さりありがとうございます。
これからも雄物川の安全のため宜しくお願いいたします。



河川愛護モニター感謝状手交



成田 勲さんは河川愛護モニターとして市民の目線で雄物川を見ていただき、河川の利用や環境などについて意見や感想をいただきました。
2年間の任期を満了し、東北地方整備局長より、感謝状が届きましたので茨島出張所長から手交しました。

成田さん2年間ありがとうございました。
お疲れさまでした。

秋の堤防徒歩点検

10/7,8 秋田河川国道事務所が管理する雄物川下流(全長27km)の堤防や樋門・樋管などの河川管理施設に変状がないか職員が徒歩で点検を行いました。

点検の結果、大きな問題はありませんでした。湿潤が確認された箇所があり、経過観察していく予定です。



油の流出にご注意を!!

冬期に油の流出事故が多発しています

ホームタンクでの小分け中の不注意による灯油の流出や除雪時に配管の破損による灯油の流出が多発しております。油流出事故を起こすと、油の流出防止対策(オイルフェンスの設置)や回収(吸着マット)に費用がかかります。油が流出すると魚等の生態系や下流の上水道に影響をおよぼします。その際の費用は事故を起こした原因者の負担となります。

雄物川水系では原因者負担として、17万円から32万円の事例があります。

事故を起こした場合、または発見した場合は、お近くの国土交通省や県の機関、市町村役場、消防署、警察署等へご連絡ください。



暖房で灯油を使用する冬季は
油の流出事故が多発する時期です!

流出した油は周辺環境に対して汚染等の影響を与えるおそれがあるためオイルフェンスや油吸着マットを使用し拡散防止や回収処理などを行います。

これらの費用は事故を起こした原因者が負担しなければなりません。

10月は灯油を使い始める時期です。十分注意されるようお願いします。

- 油が流出する原因
- ・ホームタンクでの小分け中の不注意
 - ・除雪作業による燃料タンクの配管破損
 - ・暖房設備の配管劣化

