



茨島出張所ニュース

●ご意見・お問い合わせ先●



国土交通省 東北地方整備局
秋田河川国道事務所
茨島出張所

〒010-0065 秋田市茨島5丁目6-28

電話 018-862-4362

<http://www.thr.mlit.go.jp/akita/barajima/hyousi.html>



茨島出張所では、雄物川下流部(河口～から約30.45km)・旧雄物川(雄物川分岐点から0.3km)を管理しています

油流出事故に備えオイルフェンス設置訓練を実施しました



10月26日 暖房用に灯油を扱うことが増える時期を前に古川排水樋門付近で河川への油の流出事故を想定した訓練を行いました。油の吸収マットやオイルフェンスの設置手順などを確認し、汚濁物質の拡散防止・回収技術の向上を図りました。事故発生の際には速やかな対応による被害軽減に万全を期するものです。



油流出注意!!

ホームタンクでの小分け中の不注意による灯油の流出や配管の破損による灯油の流出が多発しております。油流出事故を起こすと、油の流出防止対策や回収に費用がかかります。その際の費用は事故を起こした原因者の負担となります。

冬期に油の流出事故が多発しています!!


雄物川水系では原因者負担として、過去に17万円から32万円の事例があります。事故を起こした場合、または発見した場合は、お近くの国土交通省や県の機関、市町村役場、消防署、警察等へご連絡ください。

雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会 下流支隊 事務室/国土交通省 秋田河川国道事務所 茨島出張所 TEL:018-864-2290
上流支隊 事務室/国土交通省 秋田河川国道事務所 茨島出張所 TEL:018-864-2290
子吉川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務室/国土交通省 秋田河川国道事務所 茨島出張所 TEL:018-864-2290



**油流出事故の
ほとんどが灯油です**

暖房を使い始めるこの時期に油流出事故が多発しますが、主な原因は**ホームタンクからポリタンクへの給油時やタンクの廃棄時に灯油が漏れてしまう事**です。流出した油は水質汚染などのおそれがあるため、オイルフェンス等の設置による拡散防止や回収処理などを行います。これらの費用は**事故を起こした原因者が負担しなければなりません**。十分注意されるようお願いいたします。



油の取扱いに十分注意して油の流出による河川等の水質汚濁をなくしましょう!



～11月は冬タイヤ装着月間です～



秋田県内では、11月に入ると降雪や朝夕の気温低下により路面が滑りやすくなり夏用タイヤ使用によるスリップ事故や走行不能に陥る車両、ノロノロ運転による渋滞発生などが非常に多くなります。冬タイヤは早めの装着で安全で確実な冬道運転を行いましょう。