



茨島出張所ニュース



●ご意見・お問い合わせ先●



国土交通省 東北地方整備局
秋田河川国道事務所
茨島出張所

〒010-0065 秋田市茨島5丁目6-28

電話 018-862-4362

https://www.thr.mlit.go.jp/akita/branch_office/barajima/hyousi.html



茨島出張所では、雄物川下流部(河口～から約30.45km)・旧雄物川(雄物川分岐点から0.3km)を管理しています

秋の堤防徒歩点検

9月29日、10月3日に台風等による洪水に備え、秋田河川国道事務所が管理する雄物川下流(全長約27km)の堤防などの河川管理施設を職員らが徒歩で点検を行いました。今回の点検で異常箇所はなく健全に保たれていることがわかりました。



インターンシップ

9月6日、秋田工業の生徒3名がインターンシップの一環で茨島出張所管内の工事現場を見学に来てくれました。

高校生のみなさんお疲れさまでした。今回の経験が将来お役に立てれば幸いです。

現場見学

10月30日、31日に金足農業の2・3年生が茨島出張所管内の工事現場を見学に来てくれました。



オイルフェンス設置訓練

11月8日 古川排水樋門付近で油流出事故の発生を想定した訓練を行いました。暖房用灯油の取り扱いが増える時期を前に行っている訓練で、汚濁物質の拡散防止・回収技術の向上を図り、事故発生の際には速やかな対応により被害軽減に万全を期するものです。



油流出事故の

ほとんどが「灯油」です

暖房を使い始めるこの時期に油の流出事故が多発します。事故を防ぐ心掛けをされるようお願いいたします。

油 ⚠️ 冬期に油の流出事故が多発しています

油の流出にご注意を!!

ホームタンクでの小分け中の不注意による灯油の流出や配管の破損による灯油の流出が多発しております。油流出事故を起こすと、油の流出防止対策や回収に費用がかかります。その際の費用は事故を起こした**原因者の負担**となります。

流出事故の多くが**人的ミス**によるものです!!

雄物川水系では**原因者負担**として、過去に**17万円から32万円**の事例があります。

事故を防ぐ心掛け

1. その場を離れないこと
2. 燃料からの蒸気や静電気の発生を防ぐために、給油管接続部に注意する
3. 配管の破損防止のために、指の爪や目印を立てる
4. 配管やホームタンクの定期点検を怠らない

事故を起こした場合、または発見した場合は、お近くの国土交通省や県の機関、市町村役場、消防署、警察等へご連絡ください。

雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会 下流支部 事務局/国土交通省 秋田河川国道事務所 河川管理課 TEL.018-864-2290
上流支部 事務局/国土交通省 雄物川河川国道事務所 河川管理課 TEL.0183-73-5340
子吉川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局/国土交通省 秋田河川国道事務所 河川管理課 TEL.018-864-2290



11月は冬タイヤ装着月間です

今年は暖冬との予報がでていますが、11月に入ると平地でもいつ雪が降るかわかりません！冬タイヤは早めに装着しましょう。

