

本荘こくどう通信

★発行

国土交通省東北地方整備局
秋田河川国道事務所
本荘国道維持出張所

令和元年12月19日発行
【第64号】

E7 日本海東北
NIHONKAI TOHOKU EXP

ワイヤーロープ接触事故時の 合同訓練を行いました



11月19日(火)本荘ICステーションにおいて本格的な降雪期を前に、ワイヤーロープ接触事故を想定した初めての合同訓練を行いました。

今年、仁賀保IC～岩城IC間に設置したワイヤーロープは正面衝突事故を回避する効果がありますが、ワイヤーロープへの接触事故による通行止めが発生します。この日は秋田河川国道事務所、警察、消防から関係者が参加し、実際に本荘ICステーション敷地内にワイヤーロープを設置して、事故発生時の対応方法を確認しました。



警察、消防等あわせて約60名が参加しました



緊急車両の進入方法を確認



負傷者の救出と搬送の訓練



すみやかに事故車両を移動



迅速な作業が求められます

ワイヤーロープで重大事故は防げますが、ドライバーのみなさんは、引き続き安全運転をお願いします



除雪作業へのご理解とご協力をお願いします

本荘国道維持出張所管内は、これから本格的な雪のシーズンとなりますが、除雪車による作業をスムーズに行うためには、ドライバーや沿道の住民の皆さまのご協力が欠かせません。

❄️ 路上駐車はやめましょう

路上駐車は、除雪作業の妨げとなります。

❄️ 道路への雪出しはやめましょう

道路への雪出しにより路面に凹凸ができると大変危険です。事故の原因となります。

⚠️ 道路交通法で禁止されている行為です。罰則もあります。

❄️ 作業中の除雪車には近寄らないでください

安全第一で作業をしていますが、除雪車には死角もあり作業中に近づくと大変危険です。また、雪の中の石などが飛び散る場合もあります。

❄️ 深夜・早朝の作業にご理解ください

交通量の少ない夜間や早朝に作業を行うことがあります。作業中は騒音・振動等でご迷惑をおかけしますが、ご理解をお願いします。

❄️ 出入り口の除雪にご協力ください

除雪車の作業後は、道路脇の出入り口付近に寄せ雪が残ってしまいます。寄せ雪の処理につきましては、各家庭や地域で協力して除雪をしてくださるようお願いいたします。



ご協力
お願いします



◇お問い合わせ先◇

本荘国道維持出張所「本荘こくどう通信」担当 まで

〒015-0013 由利本荘市石脇字田尻野18 電話:0184-22-8558 FAX:0184-23-6264

<http://www.thr.mlit.go.jp/akita/honjou/index.html>

