



水質事故から子吉川を守れ！！

オイルフェンスの設置訓練等を実施しました

12月7日（金）に由利本荘市矢島町城内地内において、油類などが河川へ流出する水質事故に、迅速かつ的確に対応するため、オイルフェンス設置訓練等を実施しました。

この訓練は、毎年、暖房用灯油の需要期の前に行っているもので、当日は、子吉川出張所職員をはじめ関係機関職員から約40名が参加し、汚濁物質の拡散防止・回収技術を再確認し、各関係機関との連携を強め、水質事故発生に備えました。

水路での流下拡散防止工法訓練



オイルフェンス(拡散防止型)接続訓練



オイルフェンス(拡散防止型)設置訓練



“樋門・樋管の点検及び操作方法を再確認”

水閘門操作員講習会を開催しました

12月5日（水）に由利本荘市内において、水閘門操作員講習会を開催しました。水閘門操作員は、子吉川出張所管内の河川に設置している水門の点検や操作を委嘱している地域の皆さんで、86名の方を任命しています。

この日は、毎月の点検方法や洪水時等における対応方法などを再確認し、操作等の向上に努めました。また、永年勤続表彰を受賞された方や新たに水閘門操作員に任命された方の紹介も行いました。

参加した水閘門操作員の皆さん



点検方法などを説明



新たに任命された水閘門操作員の方々



子吉川出張所からのお願い！！

～もう一度 ホームタンクなどの点検を～

暖房器具を使う時期となりましたが、子吉川水系では、油類が漏れ出し河川に流れ出す水質事故が、平成23年は9件発生しました。その多くは人的ミスによるものです。水質事故を起こすと油の回収・処理にかかった費用は事故を起こした人が責任を持って負担しなければなりません。

いま一度、ホームタンクや配管を点検し、水質事故を未然に防ぎましょう。また、水質事故を起こした、あるいは発見した時は、直ちに通報をお願いします。

●発見者

●原因者

●原因者による応急処置

- 流出している油等の停止
- 土の積みや吸着マットによる回収
- 漏品等は中和処理をし回収

発見者・原因者
通報

関係機関の対応

- ◆消防・警察
原因調査・事故処理
改善指導等
- ◆河川管理者
(県・市町村)
水質調査・情報伝達
河川監視
必要に応じ事故対策
(オイルフェンス設置等)
- ◆地方自治体
情報伝達・事故対策
改善指導等

原因者へ
対策費用の
請求

水質事故の約3割が
事業所のミスです！
安全点検が大事なんです！

**油の流出は
有罪です！！**

**流したなら
許さないうら
い**

◎ご意見・問い合わせ先
由利本荘市石脇字田尻29
子吉川出張所
『せせらぎ通信』担当
電話 0184-22-6360
<http://www.thr.mlit.go.jp/akita/>
→ HOME → 河川 →
関連情報「子吉川出張所HP」