

せせらぎ通信

平成25年12月27日
【第37号】



発行
国土交通省東北地方整備局
秋田河川国道事務所
子吉川出張所

水閘門操作員講習会を開催しました～点検・操作方法を再確認～

12月10日(火)、由利本荘市内で水閘門操作員講習会を開催しました。水閘門操作員は、河川に設置されている水門の点検や操作を委嘱されている地域の皆さんで、子吉川出張所管内では、86名の方を任命しています。

水閘門操作員は、堤防に設けられた樋門(ひもん)のゲート操作を担っており、昼夜にかかわらず、住民の生命財産を洪水から守る重要な役割があります。操作員の皆様、今後もよろしくお願いいたします。



子吉川出張所からのお願い!～もう一度ホームタンクの点検を

暖房器具を使う時期となりましたが、子吉川水系では、油類が漏れ出し河川へ流れ出す水質事故が、発生しています。その多くは、人的ミスによるものです。水質事故を起こすと油の回収・処理にかかった費用は事故を起こした人が責任を持って負担しなければなりません。

今一度、ホームタンクや配管を点検し、水質事故を未然に防ぎましょう。また、水質事故を起こした、あるいは発見したときは、直ちに通報をお願いいたします。



【水質事故とは・・・】

川や水路に油や化学薬品などが流れ出ることを『水質事故』と言います。水質事故が起こると、水が臭くなったり、魚が死んだり、水が飲めなくなったりします。また流出した油の量が多いと、火災のおそれもあります。

事故発生

●発見者
●原因者

発見者・原因者 通報

原因者へ 対策費用の 請求

関係機関の対応

- ◆消防・警察
・原因調査 事故処理
・改善指導等
- ◆河川管理者 (国・県・市町村)
・水質調査 情報伝達
・河川巡視
・必要に応じ事故対策 (オイルフェンス設置等)
- ◆地方自治体
・情報伝達 事故対策
・河川巡視
・改善指導等

◎ご意見・問い合わせ先
由利本荘市石脇字田尻29
子吉川出張所
『せせらぎ通信』担当
電話 0184-22-6360
<http://www.thr.mlit.go.jp/akita/>
→ HOME → 河川 →
関連情報「子吉川出張所HP」