

せせらぎ通信

平成27年 2月 20日
【第 50 号】

発行
国土交通省東北地方整備局
秋田河川国道事務所
子吉川出張所

連日寒い日が続いていますね。2月ならではの強力な寒気、強風も吹いています。
今号は子吉川の結氷、そして季節ならではの注意喚起を今一度お知らせしたいと思います。



子吉川で結氷が確認されました



結氷とは・・・気温が低い時期に川の表面の水が凍る現象のこと



子吉川の結氷 由利橋の上流

例年、結氷が確認されています。

東北地方の河川は、雪国ならではの低温と降雪により、雪が水面を冷やして結氷しやすくなる傾向にあります。水量が少なく水深が浅い、流速が遅い、などの条件がそろると、高い温度で凍結することもあります。



氷の下は、**水が流れていて危険**です。不用意に近づいたり、氷の上に乗ったりしないで下さい。また、船舶の航行にも十分に注意するよう気をつけて下さい。

☆雪捨ては指定の場所へお願いします☆
捨てられた雪は、洪水時に川の流れを妨げたり、河川パトロールへの支障になる恐れがあります。市指定の雪捨て場へ搬入をおねがいします。河川環境の整備にご協力下さい。



子吉川出張所パトロールカー

安全で美しい子吉川のために

～冬期間も河川パトロールをしています～

子吉川出張所では、堤防や河川の異常、危険な河川利用、不法投棄防止などを目的に国土交通省管理区間のパトロールを週に数回実施しています。冬季は屋根からの落雪等もあり、**水質事故（油類が漏れて河川に流出すること）**にも注意が必要です。



水質事故とは・・・川や水路に油や化学薬品などが流れ出て、環境破壊につながる事故のこと（**水が臭い、魚が死ぬ、水が飲めなくなる、流出量が多く火災の恐れがある**、など）

原因・・・一般家庭のホームタンク、事務所のタンクから灯油などの油類が漏れ出す（主に**老朽化、設備が整っていない状態での保有**など） その多くが**人的ミス**によるもの

事故後の対応・・・油の回収、処理に**約50万円**の費用がかかる そして、その費用は事故を起こした**原因者が責任をもって負担**しなければならない

いま一度、ホームタンクや配管を点検し、水質事故を未然に防ぎましょう。また、水質事故を起こした、あるいは発見した時は、直ちに通報をお願いします。



【川の防災情報】 URL
◇パソコンから→<http://www.river.go.jp/>
◇携帯電話から→<http://i.river.go.jp/>



◎ご意見・問い合わせ先
由利本荘市石脇字田尻29
子吉川出張所 『せせらぎ通信』担当
電話 0184-22-6360
ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/akita/>