



## 子吉川で結氷が確認されました!



1月25日(木)、子吉川で結氷が確認されました。

結氷とは、気温が低い時期、川の表面の水が凍る現象の事を言います。

東北地方の河川は、雪国ならではの低温と降雪により、雪が表面を冷やして結氷しやすくなる傾向にあります。

氷の下は、**水が流れていて危険**ですので、絶対に氷の上に乗ったりしないでください。また、船舶の航行にも十分に注意してください。



## 西滝沢水辺フラザ雪まつり

1月28日(日)、西滝沢水辺フラザで雪まつりが開催されました。

雪上運動会や、スノーモービルによる遊びの他、親子での餅つきや福引きなど雪国ならではの企画が沢山準備されておりました。

今年は、希にみる大寒波ですが、そんな天気も吹っ飛ばしてしまうくらいたくさんの笑顔と笑い声で、子供から大人まで大いに盛り上がりました。また次のイベントが楽しみです♪

カヌーソリレース! 大人の皆様頑張ってます!!



雪上バナナポート!!



温かいご飯で体もポッカポカ

## 雪捨てはルールを守って!

☆雪捨て場は指定の場所へお願い致します。捨てられた雪は洪水時に川の流れを妨げたりパトロールの支障になる恐れがあります。市指定の雪捨て場へ搬入をお願いします。河川環境の整備に御協力下さい。

## 水質事故にご注意を!

毎年、暖房用灯油の取り扱いが増える冬期間は、一般家庭や事業所の油類タンクから灯油などが漏れ、河川に流れ出す水質事故が増えます。

水質事故は、灯油などの流出が約9割以上を占め、原因別では4割以上が機器の操作ミスや管理不備などの人為的な単純ミスによるものとなっています。

事故が発生した場合、油の回収や処理には約50万円もの費用がかかります。その費用は事故を起こした方(原因者)が責任をもって負担しなければなりません。事故を未然に防ぐため、日頃から以下の点に気をつけましょう!

- ・ ホームタンクから灯油を分けるときは、その場を離れない。
- ・ 屋根からの落雪や除雪時の灯油缶の破損に注意し、配管位置に目印を立てて管理する。
- ・ 配管やホームタンクは定期的に点検する。

※ 万が一、水質事故を起こした、または発見した場合は、すみやかに近隣の国や県の機関、市町村役場、消防署、警察署へ連絡をお願い致します!

**油の流出事故が多発する季節です!**

毎年、一般家庭のホームタンクや事業所のタンクから、灯油などの油類が漏れ出し、河川などに流れ出す事故が増えています。そして、その多くが人為的なミスによるものです。

**油の流出は有罪です!!**

事故になる前の定期点検、安全点検が大事なのです。

事故を起こした原因者(灯油を約100万円もの費用がかかります)は、その費用は事故を起こした原因者が責任をもって負担しなければなりません。

事故を起こした場合、お近くの国土交通省や県の機関、市町村役場、消防署、警察署等へご連絡ください。

オイルメンテナンス 漏れた油をせまぎの川に流すのはNG!

環境部 国土交通省東北地方整備局 秋田河川国道事務所 子吉川出張所 TEL:0184-2202

国土交通省東北地方整備局 秋田河川国道事務所 子吉川出張所 TEL:0184-2202

子吉川出張所 TEL:0184-2202

【川の防災情報】URL



◇パソコンから→<http://www.river.go.jp/>  
◇携帯電話から→<http://i.river.go.jp/>

◎ご意見・問い合わせ先 子吉川出張所 『せせらぎ通信』担当  
由利本荘市石脇字田尻29 電話 0184-22-6360  
ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/akita/>

【秋田道川情報STATION⇒(上部タグ)事務所⇒出張所ホームページ⇒子吉川出張所】  
または「子吉川出張所」で検索⇒ようこそ! 子吉川出張所ホームページへ! をクリック