



水質事故を起こさないために！ ～日常からこまめな点検を～

毎年、暖房用灯油の取り扱いが増える冬期間は、一般家庭や事業所の油類タンクから灯油などが漏れ、河川に流れ出す水質事故が増えます。

水質事故は、灯油などの流出が約9割以上を占め、原因別では4割以上が機器の操作ミスや管理不備などの人為的な単純ミスによるものとなっています。

事故が発生した場合、油の回収や処理には数十万円の費用がかかります。その費用は事故を起こした方（原因者）が責任をもって負担しなければなりません。事故を未然に防ぐため、日頃から以下の点に気をつけましょう！

- ・ ホームタンクから灯油を分けるときは、その場を離れない。
- ・ 屋根からの落雪や除雪時の灯油缶の破損に注意し、配管位置に目印を立てて管理する。
- ・ 配管やホームタンクは定期的に点検する。

※ 万が一、水質事故を起こした、または発見した場合は、すみやかに近隣の国や県の機関、市町村役場、消防署、警察署へ連絡をお願い致します！

☆☆油流出原因となる事例☆☆

油の流出にご注意を!!

冬期に油の流出事故が多発してしまいます

ホームタンクでの小分け中の不注意による灯油の流出や除雪時に配管の破損による灯油の流出が多発しております。油流出事故を起こすと、油の流出防止対策（オイルフェンスの設置）や回収（吸着マット）に費用がかかります。油が流出すると魚等の生態系や下流の上水道に影響をおよぼします。その際の費用は事故を起こした原因者の負担となります。

雄物川水系では原因者負担として、17万円から532万円の事例があります。

事故を起こした場合、または発見した場合は、お近くの国土交通省や県の機関、市町村役場、消防署、警察署等へご連絡ください。



勤労感謝の日



11月22日（金）、石脇西保育園の皆さんが勤労感謝の日で来所してくださいました。「いつもみまもってくれてありがとうございます！！」と大きな声で挨拶をしてくれました。綺麗な花と手作りの可愛いメッセージカードをいただきました。子吉川出張所は、これからも地域の安全・安心となるよう、みんなの子吉川を守っていきます。素敵なプレゼントありがとうございました。



【川の防災情報】URL



◇パソコンから→<http://www.river.go.jp/>
◇携帯電話から→<http://i.river.go.jp/>

◎ご意見・問い合わせ先 子吉川出張所 『せせらぎ通信』担当
由利本荘市石脇字田尻29 電話 0184-22-6360
ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/akita/>

【秋田道川情報STATION⇒(上部タグ)事務所⇒出張所ホームページ⇒子吉川出張所】
または「子吉川出張所」で検索⇒ようこそ！子吉川出張所ホームページへ！をクリック