



油の取り扱いにご注意ください！

雄物川水系では原因者負担として、過去に17万円から32万円の事例があります。

事故を起こした場合、または発見した場合は、お近くの国土交通省や県の機関、市町村役場、消防署、警察等へご連絡ください。

雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会 ……下流支局 事務局 / 国土交通省 秋田河川国道事務所 河川管理課 TEL.018-864-229
子吉川水系水質汚濁対策連絡協議会 ……上流支局 事務局 / 国土交通省 海浜河川国道事務所 河川管理課 TEL.0183-73-534
子吉川水系水質汚濁対策連絡協議会 ……事務局 / 国土交通省 秋田河川国道事務所 河川管理課 TEL.018-864-229

今年は雪が例年より少なくて楽だなあ。と思っていたら、10年に1度というような大寒波が到来。これまでが過ごしやすかったため、寒さも余計に身にしみました。どこのご家庭でも暖房がフル稼働だったのではないのでしょうか。

暖房用灯油の取り扱いが増える冬期間は、一般家庭や事業所の油類タンクから灯油などが漏れ、河川に流れ出す水質事故が増えます。

水質事故は、灯油などの流出が約9割以上を占め、原因別では4割以上がコックの締め忘れやその場から離れるなどの人為的な単純ミスによるものとなっています。

事故が発生した場合、油の回収や処理には数十万円の費用がかかります。その費用は事故を起こした方（原因者）が責任をもって負担しなければなりません。事故を未然に防ぐため、日頃から以下の点に気をつけましょう。

- ・ホームタンクから灯油を分けるときは、その場を離れない。
 - ・屋根からの落雪や除雪時の灯油缶の破損に注意し、配管位置に目印を立てて管理する。
 - ・配管やホームタンクは定期的に点検する。（老朽化、亀裂等）
- 万が一、水質事故を起こしたとき、または発見した場合は、すみやかにお近くの国や県の機関、市役所・総合支所、消防署、警察署へ連絡をお願いします。

最強寒波で結氷

～1月26日～



【 由利橋 上流側より 】

子吉川で結氷が観測され由利橋や本荘大橋の上流側の水面が凍って真っ白になりました。

結氷とは、気温が低い時期、川の表面の水が凍る現象の事を言います。

東北地方の河川は、雪国ならではの低温と降雪により、雪が表面を冷やして結氷しやすくなる傾向にあります。

水辺プラザ雪まつり

～2月4日～



西滝沢水辺プラザで『雪まつり』が開催されました。

陣取り合戦が行われ、ソリに乗った子どもたちがジャンケンをしながら進み相手陣地の旗を早く取れるかを競いました。ジャンケンに負けると自陣に戻らなければならず、なかなか前に進めないチームもみられ歓声に包まれていました。

◆インターネットで「雨量データ」「水位データ」等を提供しています
《アクセスはこちら》
◇パソコンから→<http://www.river.go.jp/>
◇スマホなど→『川の防災情報』で検索

◎ご意見・問い合わせ先 子吉川出張所 『せせらぎ通信』担当
由利本荘市石脇字田尻29 電話 0184-22-6360
ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/akita/>

【秋田道川情報STATION⇒(上部タグ)事務所⇒出張所ホームページ⇒子吉川出張所】
または「子吉川出張所」で検索⇒ようこそ！子吉川出張所ホームページへ！をクリック