



青森河川国道ニュース

お問合せ先：国土交通省 青森河川国道事務所 〒030-0822 青森市中央三丁目20-38
地域づくり相談室 TEL017-734-4529 FAX017-722-2577



ご意見は
こちらまで

ワイヤロープ接触事故に注意!

～E45八戸・久慈自動車道・E64津軽自動車道～



青森河川国道事務所管内の自動車専用道路の中央分離帯に対向車線へのはみ出し防止のため、ワイヤロープ式防護柵を設置しております。

車両の車線逸脱による重大事故は減少しましたが、交通量増加に伴い、中央分離帯(ワイヤロープ)への車両接触事故は増加傾向にあります。

交通ルールを守り、安全運転をお願いいたします。

ワイヤロープ接触事故の発生状況


津軽自動車道でR1年7月～R2年7月に発生した事故の発生状況及び要因は以下のとおりです。

事故の傾向としては、「緩やかなカーブ区間」での接触事故が多くなっています。


また、事故原因としては「脇見運転」「前方不注意」による事故が全体の約6割を占めています。



▲防護柵設置状況(カーブ区間)



道路線形別の事故発生状況



事故要因

