

水質事故対策訓練を実施しました

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局(上流支局長:岩手河川国道事務所長)では、毎年岩手県内の関係機関で油流出等を想定した訓練を行っています。今年は10月31日(火)に一関出張所管轄の磐井川にて、発見から油回収までの手順を確認しあい、技術の習熟に努めました。



オイルマット
 河川に敷いて油を
 吸収します



水路等流出拡散防止工
 土のうでせき止めるだけでは、水位が上昇して溢れる危険があります。そのため写真のように土のうと、下層に水を通すための管を配置し、水位を一定に保つよう工夫します。



油流出事故に注意！

灯油等の油が河川に流出すると水道のための取水ができななど大きな影響がでます。

また**油の回収や設置のための費用は原因者の負担になります。**

灯油等を扱うときはホームタンクの状態確認をこまめに行うなど、流出させないように気をつけましょう。

油漏れを発見したら、お近くの消防署、警察署、県や市町村の機関へ連絡を！

中学生の職場体験を実施しました

11月7日(火)～9日(木)の3日間にかけて一関市立桜町中学校の2年生1名を職場体験生として受け入れました。管内の工事現場などを移動して大変だったと思いますが、実習生は最後まで積極的に取り組んでいました。



Day1



Day2



Day3



Day1



Day2



Day3

バックナンバーはこちら→https://www.thr.mlit.go.jp/iwate/syuttyoujiyo/itinoseki/2023/2023_ichinoseki.htm

編集後記

いきなり冬がやってきましたね。ストーブを利用する時間が増えてきました。この時期に多いのが、ストーブ用の灯油を補充しようとしたらホームタンクのふたを閉め忘れた等の油流出です。補充のさいは、ホームタンクから目を離さない、閉め忘れないなどに注意してください。(す)