

もりかわ通信

平成27年度 第 72号 11月 16日 発行
岩手河川国道事務所
盛岡出張所
〒020-0862
盛岡市東仙北一丁目11-11
TEL 019-636-0444

油流出事故を想定した対策訓練を実施

冬は灯油等を使用する機会が多く、油流出事故が多発する季節です。岩手県内の北上川流域では、毎年70～80件程度の油流出事故等があります。今年も10月末までに27件の油流出の水質事故がありました。

11月6日(金)、油類等の流出事故発生時の被害軽減対策としてオイルフェンスの設置や油回収等、今後の事故に備えた訓練を北上川の紫波橋下流で行いました。関係機関から約80名の方々にお集まり頂き行われた訓練の様子をご紹介します。



オイルフェンス設置訓練



路上での油処理作業の説明



水面の油に薬剤をかけ、油滴として水中に分散する様子を説明



ホームタンクからの灯油漏れにご注意ください！！

管理不備やうっかりミスが原因で河川などに油類が流出する事故が増えています

きれいな川を守る
油漏れを防ぐための心掛け



**その場を離れない
目を離さない**

ホームタンクなどから灯油を小分けする時は絶対にその場を離れない。

**定期点検を
怠らない**

配管やホームタンクの定期点検に努めましょう。

**屋根からの
落雪や
除雪時に注意**

屋根からの落雪や除雪作業で、ホームタンクや給油管が破損していないか注意しましょう。

**配管の場所
には目印を**

配管の破損を防ぐために雪囲いをしたり、配管の場所が雪でわからなくならないように目印を立てておきましょう。

回収・処理に要した費用は**原因者**の負担となります！