平成28年度 第92号 10月27日 発行 岩手河川国道事務所 盛岡出張所

> 〒020-0862 盛岡市東仙北一丁目11-11 TEL 019-636-0444

故にご注意

暖房器具を使用する今の季節、注意しなくてはならないのがタンクからの油の流出事故です。 一般家庭のホームタンクや事業所のタンクから灯油などの油類が漏れ出し、河川などに流出 する事故が増えています。その多くは、管理不備やうっかりミスが原因です。油が川へ流出して しまうと私達の生活や生態系にも悪影響を及ぼし、重大な被害へと発展します。

冬本番を迎える前に今一度、タンクの点検と注意点の確認をお願いいたします。



その場を離れな

屋根からの 落雪や 除雪時に注意

屋根からの落雪や除雪作業で、 ホームタンクや給油管が破損 していないか注意しましょう。

配管の場所 には目印を


配管の破損を防ぐために 雪囲いをしたり、配管の場所が 雪でわからなくならないように 目印を立てておきましょう。

ホームタンクなどから灯油を小分け する時は絶対にその場を離れない。

怠らない

目を離さない

配管やホームタンクの 定期点検に努めましょう。







油の回収作業の様子

油流出を発見したらすぐに

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会 上流支局 国土交通省岩手河川国道事務所河川管理課 峰岡市上田47日2-2 ノの19-624-3131