

(分析:郡山市公害対策センター)

調 査 地 点	調 査 日 時	シアン濃度 (mg/L)
①第2調整池	12月19日09時07分	0.45
②下伊豆橋下流 (調整池出口100m下流)	12月19日00時57分 12月19日08時58分	0.1未満(検出せず) 0.1未満(検出せず)
③喜久田行政センター裏 (" 3km下流)	12月19日00時45分 12月19日08時48分	0.1未満(検出せず) 0.1未満(検出せず)
④阿武隈川合流前 (" 9km下流)	12月19日00時25分 12月19日08時27分	0.1未満(検出せず) 0.1未満(検出せず)
⑤阿武隈川小和滝橋 (藤田川合流点より約2km下流)	12月19日09時38分	0.1未満(検出せず)