

平成22年6月7日16時30分
福島河川国道事務所
福島市 環境課

【水質事故情報】第2報（記者発表）

平成22年6月7日、福島市（阿武隈川）で発生した水質事故についてお知らせします。

1. 事故の概況

- ・発生場所：福島市の工場（阿武隈川と摺上川の合流点左岸）
 - ・発生日時：6月7日（月）7時30分頃
 - ・流出物：A重油 工場からの漏洩量約300リットル
工場内で回収量約200リットル
残り約100リットルは河川流出した模様
 - ・影響が懸念される河川：阿武隈川（国管理）
- ※現在は新たに阿武隈川への流出はありません。

2. 現在までの対応について

- ①中川原樋管付近 オイルトラップ設置（福島市、福島市消防本部）
- ②伊達崎橋（だんざきはし）付近 オイルフェンス、オイルマット設置（国）
- ③伊達橋（だてはし）付近 オイルフェンス、オイルマット設置（伊達市消防本部）

※阿武隈川を河川巡視の結果、一部薄い油膜が確認されましたが回収し、取水に影響も無く魚の死骸等の異常も確認されませんでした。また、流域市町村においても異常等の通報はありませんでした。

新たな流出はありませんが、引き続きオイルフェンスを存置して対応しておきます。（明日、現地確認のうえ異常が無ければ撤去いたします）

< 問い合わせ先 >

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局
国土交通省 福島河川国道事務所 河川管理課
TEL 024(546)4331(代表)
河川管理課長 森 禎一(内線331)

福島市 環境課
環境課長 嶋原 和彦
TEL 024(535)1111(内線3715)

福島市・桑折町・伊達町・保原町

