

「局地的降雨による砂防防災情報」【第1報】

平成22年8月11日12時00分現在

赤字箇所は第〇報以降の追加、更新箇所

1. 新庄河川事務所の災害対策支部体制

| 体制 | | 発令(切替)日時 | | 体制発令(切替)理由 | |
|------|------|---------------|--------|---------------------------------|--|
| 土砂災害 | 警戒体制 | 平成22年8月11日(水) | 12時00分 | 管内流域の雨量観測所において、時間雨量が40mmを超えたため。 | |

2. 砂防情報

砂防雨量情報

| 水系名 | 流域名 | 観測所名(所在地) | 雨量 12時00分現在 | 状況 | 観測所の基準雨量 連続雨量(時間雨量) | |
|-----|-----|--------------------|----------------|-------|---------------------|----------------|
| | | | | | 注意体制 | 警戒体制 |
| 最上川 | 銅山川 | 肘折雨量観測所(気) (大蔵村南山) | 21mm | 降雨継続中 | 80mm | 120mm (40mm/h) |
| 最上川 | 銅山川 | 豊牧雨量観測所 (大蔵村南山) | 41mm | 降雨継続中 | 80mm | 120mm (40mm/h) |

※(気)=気象庁アメダス、(県)=山形県

3. 今後の見通し

新たな情報が入り次第お知らせします。